

No	施設名	合同点検実施日	住所・場所		状況・危険の内容	対策内容	対策状況	対策完了年度	事業主体
1	白帝保育園	R1.8.16	城前広場付近 (市道犬山4号線)	犬山字北古券地内	横断歩道の待避所が危険。	車止め設置	済	令和2年度	犬山市
2	犬山さくら保育園	R1.8.16	園舎前の道路 (市道富岡33号線)	犬山字勤行洞地内	カーブとなっており、浄水場方面から南へ通行する車が園からは見えづらく外へ出る際に危険。	カラー舗装	済	令和2年度	犬山市
3	羽黒北子ども未来園	R1.8.19	日の出団地南 富岡荒井線五差路 (市道富岡荒井線)	羽黒字向浦地内	横断歩道があるのみで、待つ場所がなく危険。	たまり場の設置	済	令和2年度	犬山市
4	羽黒北子ども未来園	R1.8.19	日の出団地南 富岡荒井線沿線 (市道富岡荒井線)	羽黒栄四丁目地内	団地を抜ける交通量が非常に多く危険。	防護柵の設置	済	令和2年度	犬山市
5	羽黒北子ども未来園	R1.8.19	変電所南市道 (市道前原朝日線)	羽黒鉾添三丁目地内	歩道がなく危険。 交通量等の関係で、迂回は困難。	センターライン消去、外側線の引き直し	済	令和2年度	犬山市
6	楽田西子ども未来園	R1.8.19	楽田西浦二丁目T字路 (市道楽田西73号線)	楽田上沼一丁目地	用水路が大きく開いており危険。	縞鋼板設置	済	令和2年度	犬山市
7	楽田西子ども未来園	R1.8.19	字中道イトウ土管前 (若宮江南線)	楽田字舟田地内	歩道があるが、車との距離が近く危険。大型車の通行量が多い。	防護柵の設置	済	令和2年度	愛知県
8	城東子ども未来園	R1.8.20	城東団地公園北側の道路 (市道塔野地71号線)	塔野地字東屋敷地内	道幅が狭く車が多いため危険。	外側線の引き直し	済	令和2年度	犬山市
9	城東子ども未来園	R1.8.20	富岡前1号踏切南 (市道富岡59号線)	富岡南東二丁目地内	道幅が狭く車とのすれ違いが危険。	外側線の引き直し	済	令和2年度	犬山市
10	城東第2子ども未来園	R1.8.20	前原西町地内 県道交差点、市道交差点 (市道塔野地前原線)	前原字南中根地内	園から出発し東からくる車が見えづらい。カーブミラーはあるが角度が悪く見えづらく危険。神社へ向かって東へ進む道路は道幅が狭く危険。	交差点等のカラー舗装化	済	令和元年度	犬山市
11	五郎丸子ども未来園 犬山中央病院内託児所	R1.8.20	五郎丸子ども未来園東側 市道 (市道五郎丸44号線)	五郎丸字柿崎地内	カーブしていて道幅が悪く、抜け道でスピードを出す車が多い。道路の反対側の駐車場への横断があるため危険。	カラー舗装	済	令和2年度	犬山市
12	五郎丸子ども未来園	R1.8.20	県道押しボタン式信号 (春日井各務ヶ原線)	五郎丸字上前田地内	縁石で区切られているが、車が飛び込んでくる危険がある。	防護柵設置	済	令和2年度	愛知県
13	羽黒南子ども未来園	R1.8.20	蟬屋交差点西県道 (斎藤羽黒線)	羽黒字下蟬屋地内	道路と歩道の境に防護柵等がなく車が突っ込んでくると危険。	防護柵設置	済	令和2年度	愛知県
14	羽黒南子ども未来園	R1.8.20	星和苑前から山ノ田公園 前交差点まで (市道犬山公園小牧線)	楽田字角池地内外	道路両側のガードレールがなく危険。	交差点周り防護柵設置	済	令和2年度	犬山市

No	施設名	合同点検実施日	住所・場所		状況・危険の内容	対策内容	対策状況	対策完了年度	事業主体
15	羽黒子ども未来園	R1.8.19	未来園前市道 (春日井各務原線)	羽黒字長田地内	交通量が多く、道路幅が狭い。	交差点等のカラー舗装化	済	令和2年度	犬山市
16	楽田東子ども未来園	R1.8.21	未来園東市道 (市道楽田東45号線)	楽田字薬師浦地内	車両注意喚起があると安全に歩行できる。	カラー舗装	済	令和2年度	犬山市
17	楽田東子ども未来園	R1.8.21	二宮団地内市道 (市道楽田東45号線)	楽田字惣作地内	一部ガードレールがないところがあり、危険。	ポストコーン、視線誘導標設置	済	令和2年度	犬山市
18	犬山幼稚園	R1.8.21	中山町一丁目T字路		交通量多く西からの車が見えにくい。	カーブミラー(小)設置	済	令和元年度	犬山市
19	チャイルドウィッシュ	R1.8.19	国道41号の側道	五郎丸字新田組地内	国道から県道へ入る分岐点が近くにあり、減速なしで車が県道へ進入してくるため危険。	縁石上にポストコーンの設置	済	令和2年度	国