


■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0039
施設名称	今井ふれあいセンター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	193.96㎡
土地の保有敷地面積合計	1,574.08㎡

■所管

—	教	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	活	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

1階建て
選挙時ポスター掲示板設置

■簡易施設評価

(評価日: 2024/02/09)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.7点
		利用者視点	0.7点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	B	A	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0336-000	今井ふれあいセンター ふれあいセンタ	1984年	38	-2	193.96	鉄筋コンクリート		不要

■施設運営情報

職員数	3人
うち、非常勤、臨時・委託人用	3人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	10台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	3,171人
運営時間(1日) (①)	12.0時間
年間運営日数 (②)	307日
稼働率 (①×②/(24×365))	42.05%

【稼働率 (%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	5千円
その他収入	0千円
収入合計	5千円

財産購入費	0千円
物件費	484千円
工事費	253千円
修繕費	145千円
委託費	1,202千円
人件費	0千円
その他経費	0千円
支出合計	2,085千円

【支出+収入 (千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円)
0336-000	今井ふれあいセンター ふれあいセンター	38,524

■点検報告

棟番号	0336-000	棟名称	今井ふれあいセンター ふれあいセンター
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 25個, 問題あり: 0個		
棟番号	0336-000	棟名称	今井ふれあいセンター ふれあいセンター
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 26個, 問題あり: 0個		
棟番号	0336-000	棟名称	今井ふれあいセンター ふれあいセンター
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 26個, 問題あり: 1個		
棟番号	0336-000	棟名称	今井ふれあいセンター ふれあいセンター
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 26個, 問題あり: 1個		
棟番号	0336-000	棟名称	今井ふれあいセンター ふれあいセンター
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 21個, 問題あり: 0個		

【主な修繕・改修費用 (千円)】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			