

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0053
施設名称	第1分団車庫
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	78.34㎡
土地の保有敷地面積合計	37.72㎡

所管

—	—	—	—	警	—	—
---	---	---	---	---	---	---

利用

—	—	—	—	—	倉	—
---	---	---	---	---	---	---


備考

--

簡易施設評価

(評価日: 2025/02/07)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.7点
		利用者視点	1.24点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	D【要対応】	



建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0013-000	第1分団車庫 車庫	1983年	38	-4	78.34	鉄骨造		済

■施設運営情報

職員数	30人
うち、非常勤、臨時・委託人用	30人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	*

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	*
運営時間(1日)(①)	1.0時間
年間運営日数(②)	24日
稼働率(①×②/(24×365))	0.27%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	92千円
工事費	0千円
修繕費	0千円
委託費	0千円
人件費	0千円
その他経費	0千円
支出合計	92千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0013-000	第1分団車庫 車庫	12,870

点検報告

棟番号	0013-000	棟名称	第1分団車庫 車庫
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：18個，問題あり：0個		
棟番号	0013-000	棟名称	第1分団車庫 車庫
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：23個，問題あり：0個		
棟番号	0013-000	棟名称	第1分団車庫 車庫
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：21個，問題あり：0個		
棟番号	0013-000	棟名称	第1分団車庫 車庫
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：19個，問題あり：2個		
棟番号	0013-000	棟名称	第1分団車庫 車庫
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：20個，問題あり：2個		
棟番号	0013-000	棟名称	第1分団車庫 車庫
点検日付	2024-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：21個，問題あり：1個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2007/01/10 - 2007/03/30	大規模改修	消防車庫改修工事	2,709
2013/06/24 - 2013/12/24	大規模改修	車庫耐震改修工事（1，3，4分団）	4,147
2019/10/01 - 2019/12/27	大規模改修	防水工事	3,429