

施設カルテ

2023年実績

施設0054:第2分団車庫

住所愛知県犬山市大字犬山字南古券155-1

所属470100:消防総務課

用途分署・分遣所・出張所

複合区分

単独

施設写真



地図



施設基本情報

|             |            |
|-------------|------------|
| 施設コード       | 0054       |
| 施設名称        | 第2分団車庫     |
| 施設分類        | 分署・分遣所・出張所 |
| 建物の延床面積合計   | 64.02㎡     |
| 土地の保有敷地面積合計 | 38.6㎡      |

所管

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 警 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|

利用

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 倉 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|

備考

|  |
|--|
|  |
|--|


簡易施設評価

(評価日: 2025/02/07)

|        |       |         |       |
|--------|-------|---------|-------|
| 整備の方向性 | 維持継続  | 管理者視点   | 0.7点  |
|        |       | 利用者視点   | 1.24点 |
| 建物劣化度  | 建物管理度 | 運用管理度   |       |
| A      | B     | A       |       |
| 設備管理度  | 立地環境度 | 施設活用度   |       |
| B      | A     | D 【要対応】 |       |

建物一覧

| 棟番号      | 棟名称       | 建築年   | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 構造  | 耐震性能 |    |
|----------|-----------|-------|------|------|---------|-----|------|----|
|          |           |       |      |      |         |     | 診断   | 補強 |
| 0014-000 | 第2分団車庫 車庫 | 1979年 | 38   | -8   | 64.02   | 鉄骨造 |      | 済  |



## ■施設運営情報

|                |     |
|----------------|-----|
| 職員数            | 30人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 30人 |


## ■施設内保有スペース

|      |   |
|------|---|
| 入居戸数 | * |
| 空室数  | * |
| 駐車台数 | * |

## ■施設利用・稼働状況

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 延べ利用者数            | *     |
| 運営時間(1日)(①)       | 1.0時間 |
| 年間運営日数(②)         | 24日   |
| 稼働率(①×②/(24×365)) | 0.27% |

【稼働率(%)】




## ■収入支出情報

|          |     |
|----------|-----|
| 使用料及び手数料 | 0千円 |
| その他収入    | 0千円 |
| 収入合計     | 0千円 |

|       |      |
|-------|------|
| 財産購入費 | 0千円  |
| 物件費   | 75千円 |
| 工事費   | 0千円  |
| 修繕費   | 0千円  |
| 委託費   | 0千円  |
| 人件費   | 0千円  |
| その他経費 | 0千円  |
| 支出合計  | 75千円 |

【支出+収入(千円)】




## ■財産情報

| 棟番号      | 棟名称       | 取得価格(千円) |
|----------|-----------|----------|
| 0014-000 | 第2分団車庫 車庫 | 11,502   |

# 点検報告

|      |                  |      |                |
|------|------------------|------|----------------|
| 棟番号  | 0014-000         | 棟名称  | 第2分団車庫 車庫      |
| 点検日付 | 2018-04-02       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：18個，問題あり：0個 |      |                |
| 棟番号  | 0014-000         | 棟名称  | 第2分団車庫 車庫      |
| 点検日付 | 2019-12-10       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：23個，問題あり：0個 |      |                |
| 棟番号  | 0014-000         | 棟名称  | 第2分団車庫 車庫      |
| 点検日付 | 2020-12-22       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：20個，問題あり：0個 |      |                |
| 棟番号  | 0014-000         | 棟名称  | 第2分団車庫 車庫      |
| 点検日付 | 2022-03-31       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：17個，問題あり：1個 |      |                |
| 棟番号  | 0014-000         | 棟名称  | 第2分団車庫 車庫      |
| 点検日付 | 2023-03-31       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：21個，問題あり：1個 |      |                |
| 棟番号  | 0014-000         | 棟名称  | 第2分団車庫 車庫      |
| 点検日付 | 2024-03-31       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：22個，問題あり：0個 |      |                |

# 【主な修繕・改修費用（千円）】



# 大規模修繕・改修工事履歴

| 実施期間                    | 工事種別  | 工事名      | 工事費(千円) |
|-------------------------|-------|----------|---------|
| 1995/10/10 - 1995/11/30 | 大規模改修 | 下水道接続工事  | 1,236   |
| 2013/08/30 - 2013/10/30 | 大規模改修 | 車庫耐震改修工事 | 2,352   |
| 2014/10/01 - 2014/12/19 | 大規模改修 | 車庫防水工事   | 2,030   |