

施設カルテ

施設 0105:第5分団車庫

所属 470100:消防総務課

2024年実績

住所 愛知県犬山市字外屋敷59番地1

用途 分署・分遣所・出張所 複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0105
施設名称	第5分団車庫
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	60.36㎡
土地の保有敷地面積合計	168.18㎡

■備考

--

■簡易施設評価

(評価日: 2026/02/13)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.52点
		利用者視点	1.06点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	D 【要対応】	

■建物一覧


棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0479-000	第5分団車庫 車庫	2023年	38	35	60.36	鉄骨造		不要

■所管

—	—	—	—	警	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	—	—	—	倉	—
---	---	---	---	---	---	---



■施設運営情報

職員数	30人
うち、非常勤、臨時・委託人用	30人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	*

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	30人
運営時間(1日)(①)	1.0時間
年間運営日数(②)	24日
稼働率(①×②/(24×365))	0.27%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	89千円
工事費	0千円
修繕費	0千円
委託費	0千円
人件費	0千円
その他経費	0千円
支出合計	89千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0479-000	第5分団車庫 車庫	43,142

■点検報告

棟番号	0479-000	棟名称	第5分団車庫 車庫
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 21個, 問題あり: 0個		
棟番号	0479-000	棟名称	第5分団車庫 車庫
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 18個, 問題あり: 3個		
棟番号	0479-000	棟名称	第5分団車庫 車庫
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 5個, 問題あり: 0個		
棟番号	0479-000	棟名称	第5分団車庫 車庫
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 19個, 問題あり: 3個		
棟番号	0479-000	棟名称	第5分団車庫 車庫
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 22個, 問題あり: 2個		
棟番号	0479-000	棟名称	第5分団車庫 車庫
点検日付	2024-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 18個, 問題あり: 0個		
棟番号	0479-000	棟名称	第5分団車庫 車庫
点検日付	2025-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 18個, 問題あり: 0個		

【主な修繕・改修費用(千円)】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			