

施設写真

地図



施設基本情報

施設コード	0059
施設名称	城東地区学習等供用施設
施設分類	社会教育センター
建物の延床面積合計	548.82㎡
土地の保有敷地面積合計	1,075.69㎡

所管

—	教	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

利用

サ	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


備考

--

簡易施設評価

(評価日: 2025/01/23)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.88点
		利用者視点	0.82点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	B	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	C	



建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0390-000	城東地区学習等供用施設 学習等供用施設	1981年	38	-6	548.82	鉄筋コンクリート		不要

■施設運営情報

職員数	1人
うち、非常勤、臨時・委託人用	1人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	20台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	6,597人
運営時間(1日)(①)	12.5時間
年間運営日数(②)	308日
稼働率(①×②/(24×365))	43.95%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	1,149千円
工事費	3,071千円
修繕費	40千円
委託費	3,493千円
人件費	1,791千円
その他経費	0千円
支出合計	9,545千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0390-000	城東地区学習等供用施設 学習等供用施設	124,818

点検報告

棟番号	0390-000	棟名称	城東地区学習等供用施設 学習等供用施設
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：24個，問題あり：0個		
棟番号	0390-000	棟名称	城東地区学習等供用施設 学習等供用施設
点検日付	2020-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：21個，問題あり：1個		
棟番号	0390-000	棟名称	城東地区学習等供用施設 学習等供用施設
点検日付	2020-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：20個，問題あり：1個		
棟番号	0390-000	棟名称	城東地区学習等供用施設 学習等供用施設
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：23個，問題あり：0個		
棟番号	0390-000	棟名称	城東地区学習等供用施設 学習等供用施設
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：22個，問題あり：0個		
棟番号	0390-000	棟名称	城東地区学習等供用施設 学習等供用施設
点検日付	2024-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：21個，問題あり：1個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2012/10/25 - 2013/01/18	その他	城東地区学習等供用施設集会室床張替工事	1,354
2012/10/25 - 2013/01/31	大規模改修	城東地区学習等供用施設屋根外壁防水等改修工事	4,158
2023/02/03 - 2023/02/28	その他	城東 1階系統空調機部品取替え修繕	339