

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0020
施設名称	城東第2児童クラブ室
施設分類	児童館・児童センター、こどもの家
建物の延床面積合計	74.81㎡
土地の保有敷地面積合計	74.81㎡

所管

—	—	福	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

利用

—	活	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


備考

施設基本情報の敷地面積は、全て城東小学校の敷地となります。

簡易施設評価

(評価日：2025/01/30)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.34点
		利用者視点	1.12点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	D【要対応】	



建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0316-000	城東第2児童クラブ室 クラブ室	2009年	31	15	74.81	軽量鉄骨造		不要

■施設運営情報

職員数	3人
うち、非常勤、臨時・委託人用	3人


■施設内保有スペース

入居戸数	0室
空室数	0室
駐車台数	0台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	3,826人
運営時間(1日)(①)	3.0時間
年間運営日数(②)	293日
稼働率(①×②/(24×365))	10.03%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	95千円
工事費	0千円
修繕費	0千円
委託費	0千円
人件費	2,440千円
その他経費	0千円
支出合計	2,535千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0316-000	城東第2児童クラブ室 クラブ室	10,950

■点検報告

棟番号	0316-000	棟名称	城東第2児童クラブ室 クラブ室
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：33個，問題あり：0個		
棟番号	0316-000	棟名称	城東第2児童クラブ室 クラブ室
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：30個，問題あり：0個		
棟番号	0316-000	棟名称	城東第2児童クラブ室 クラブ室
点検日付	2020-12-24	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0316-000	棟名称	城東第2児童クラブ室 クラブ室
点検日付	2021-12-01	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0316-000	棟名称	城東第2児童クラブ室 クラブ室
点検日付	2022-12-01	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0316-000	棟名称	城東第2児童クラブ室 クラブ室
点検日付	2023-12-01	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			