

施設カルテ

施設 0088: 楽田小学校

所属 460100: 学校教育課

2022年実績

住所 愛知県犬山市字城山97

用途 小学校

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0088
施設名称	楽田小学校
施設分類	小学校
建物の延床面積合計	8,488.0㎡
土地の保有敷地面積合計	23,526.0㎡

■備考

本館	R造4階建て
南館	R造3階建て
体育館	R造2階建て

■簡易施設評価

(評価日: 2024/02/09)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.8点
		利用者視点	0.52点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	B	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	A	

■建物一覧


棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0148-000	楽田小学校 便所	1987年	38	1	16.0	コンクリートブロック		不要
0145-000	楽田小学校 校舎	1983年	47	6	1,191.0	鉄筋コンクリート		不要
0140-000	楽田小学校 校舎	1978年	47	1	1,103.0	鉄筋コンクリート		済
0139-000	楽田小学校 校舎	1978年	47	1	780.0	鉄筋コンクリート		済
0138-000	楽田小学校 校舎	1975年	47	-2	1,531.0	鉄筋コンクリート		済
0529-000	楽田小学校 プール専用付属室	1967年	38	-19	19.0	鉄骨造		不要
0530-000	楽田小学校 プール専用付属室	1967年	38	-19	8.0	鉄骨造		不要
0532-000	楽田小学校 校舎	2019年	47	42	2,066.0	鉄筋コンクリート		不要

■所管

—	教	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	特	—	—	—
---	---	---	---	---	---



0533-000	楽田小学校 屋内運動場	2020年	47	43	1,098.0	鉄筋コンクリート		不要
0534-000	楽田小学校 屋内運動場	2020年	47	43	415.0	鉄筋コンクリート		不要
0535-000	楽田小学校 屋内運動場	2020年	47	43	5.0	鉄筋コンクリート		不要
0536-000	楽田小学校 渡り廊下	2020年	38	34	256.0	鉄骨造		不要

### ■施設運営情報

職員数	*
うち、非常勤、臨時・委託人用	*


### ■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	*

### ■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	110,550人
運営時間(1日)(①)	8.0時間
年間運営日数(②)	201日
稼働率(①×②)/(24×365))	18.36%

【稼働率(%)】




### ■収入支出情報

使用料及び手数料	3千円
その他収入	200千円
収入合計	203千円

財産購入費	0千円
物件費	48,336千円
工事費	2,726千円
修繕費	848千円
委託費	33,506千円
人件費	7,300千円
その他経費	0千円
支出合計	92,719千円

【支出+収入(千円)】




### ■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0148-000	楽田小学校 便所	2,600
0145-000	楽田小学校 校舎	131,360
0140-000	楽田小学校 校舎	61,550
0139-000	楽田小学校 校舎	49,960
0138-000	楽田小学校 校舎	223,500
0529-000	楽田小学校 プール専用付属室	—
0530-000	楽田小学校 プール専用付属室	—
0532-000	楽田小学校 校舎	—
0533-000	楽田小学校 屋内運動場	—
0534-000	楽田小学校 屋内運動場	—
0535-000	楽田小学校 屋内運動場	—
0536-000	楽田小学校 渡り廊下	—

## ■点検報告

棟番号	0145-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0140-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0138-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0532-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0533-000	棟名称	楽田小学校 屋内運動場
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：39個，問題あり：0個		
棟番号	0138-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：0個		
棟番号	0139-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：39個，問題あり：0個		
棟番号	0140-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0145-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0148-000	棟名称	楽田小学校 便所
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		
棟番号	0529-000	棟名称	楽田小学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：0個		
棟番号	0530-000	棟名称	楽田小学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		

## 【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0531-000	棟名称	楽田小学校 給食室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 36個, 問題あり: 0個		
棟番号	0532-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 40個, 問題あり: 0個		
棟番号	0533-000	棟名称	楽田小学校 屋内運動場
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 34個, 問題あり: 0個		
棟番号	0534-000	棟名称	楽田小学校 屋内運動場
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 33個, 問題あり: 0個		
棟番号	0535-000	棟名称	楽田小学校 屋内運動場
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 7個, 問題あり: 0個		
棟番号	0536-000	棟名称	楽田小学校 渡り廊下
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 11個, 問題あり: 0個		
棟番号	0138-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 41個, 問題あり: 0個		
棟番号	0139-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 26個, 問題あり: 0個		
棟番号	0140-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 28個, 問題あり: 0個		
棟番号	0145-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 27個, 問題あり: 0個		
棟番号	0148-000	棟名称	楽田小学校 便所
点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 11個, 問題あり: 0個		
棟番号	0529-000	棟名称	楽田小学校 プール専用付属室
点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 2個, 問題あり: 0個		
棟番号	0530-000	棟名称	楽田小学校 プール専用付属室

点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0532-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：30個，問題あり：0個		
棟番号	0533-000	棟名称	楽田小学校 屋内運動場
点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：0個		
棟番号	0534-000	棟名称	楽田小学校 屋内運動場
点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：4個，問題あり：0個		
棟番号	0535-000	棟名称	楽田小学校 屋内運動場
点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0536-000	棟名称	楽田小学校 渡り廊下
点検日付	2022-01-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：4個，問題あり：0個		
棟番号	0138-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：35個，問題あり：0個		
棟番号	0148-000	棟名称	楽田小学校 便所
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：17個，問題あり：0個		
棟番号	0139-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0140-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：33個，問題あり：0個		
棟番号	0145-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：33個，問題あり：0個		
棟番号	0529-000	棟名称	楽田小学校 プール専用付属室
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：0個		
棟番号	0530-000	棟名称	楽田小学校 プール専用付属室
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：0個		

棟番号	0532-000	棟名称	楽田小学校 校舎
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 35個, 問題あり: 0個		
棟番号	0533-000	棟名称	楽田小学校 屋内運動場
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 27個, 問題あり: 0個		
棟番号	0534-000	棟名称	楽田小学校 屋内運動場
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 30個, 問題あり: 0個		
棟番号	0535-000	棟名称	楽田小学校 屋内運動場
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 1個, 問題あり: 0個		
棟番号	0536-000	棟名称	楽田小学校 渡り廊下
点検日付	2022-09-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 15個, 問題あり: 0個		

#### ■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2020/03/24 - 2021/03/31	大規模改修	楽田小学校長寿命化工事に伴う付帯工事 (その1)	957
2020/05/14 - 2021/03/12	大規模改修	楽田小学校長寿命化改良工事	487,748
2020/06/09 - 2021/12/02	大規模改修	楽田小学校長寿命化工事に伴う付帯工事 (その2)	12,595
2020/07/30 - 2021/03/26	大規模改修	楽田小学校外構工事	95,065
2020/11/27 - 2021/02/26	大規模改修	楽田小学校屋外トイレ改修工事	1,617
2021/02/18 - 2021/03/26	大規模改修	楽田小学校体育倉庫設置工事	3,309
2021/02/28 - 2021/03/18	大規模改修	楽田小学校築山タイヤ処理工事	385
2021/06/17 - 2022/01/14	大規模改修	楽田小学校進入路及び運動場等外構工事	50,596