

施設カルテ

施設 0082:犬山北小学校

所属 460100:学校教育課

2022年実績

住所 愛知県犬山市大字犬山字北古券2

用途 小学校

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0082
施設名称	犬山北小学校
施設分類	小学校
建物の延床面積合計	8,207.0㎡
土地の保有敷地面積合計	17,063.0㎡

■所管

—	教	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	特	—	—	—
---	---	---	---	---	---


■備考

北舎	R造4階建て	
南舎	R造3階建て	
体育館	R造2階建て	避難所

■簡易施設評価

(評価日: 2024/02/09)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.62点
		利用者視点	0.52点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	A	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0095-000	犬山北小学校 プール専用付属室	1997年	38	11	135.0	鉄筋コンクリート		不要
0094-000	犬山北小学校 機械室	1983年	41	0	128.0	鉄筋コンクリート		不要
0093-000	犬山北小学校 昇降口	1983年	38	-3	88.0	鉄筋コンクリート		不要
0091-000	犬山北小学校 校舎	1983年	47	6	1,180.0	鉄筋コンクリート		不要
0090-000	犬山北小学校 校舎	1982年	47	5	794.0	鉄筋コンクリート		済
0086-000	犬山北小学校 校舎	1981年	47	4	1,331.0	鉄筋コンクリート		済
0085-000	犬山北小学校 倉庫	1970年	38	-16	44.0	コンクリートブロック		不要
0083-000	犬山北小学校 校舎	1962年	47	-15	2,916.0	鉄筋コンクリート		済

0082-000	犬山北小学校 屋内運動場	1974年	34	-16	1,573.0	鉄筋コンクリート		済
0519-000	犬山北小学校 空調設備	1983年	47	6	18.0	鉄筋コンクリート		不要

### ■施設運営情報

職員数	*
うち、非常勤、臨時・委託人用	*


### ■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	*

### ■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	111,957人
運営時間(1日)(①)	8.0時間
年間運営日数(②)	201日
稼働率(①×②)/(24×365)	18.36%

【稼働率(%)】




### ■収入支出情報

使用料及び手数料	474千円
その他収入	200千円
収入合計	674千円

財産購入費	0千円
物件費	47,931千円
工事費	1,856千円
修繕費	1,051千円
委託費	31,513千円
人件費	7,300千円
その他経費	0千円
支出合計	89,652千円

【支出+収入(千円)】



### ■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0095-000	犬山北小学校 プール専用付属室	24,460
0094-000	犬山北小学校 機械室	35,700
0093-000	犬山北小学校 昇降口	12,370
0091-000	犬山北小学校 校舎	153,050
0090-000	犬山北小学校 校舎	118,000
0086-000	犬山北小学校 校舎	206,220
0085-000	犬山北小学校 倉庫	3,080
0083-000	犬山北小学校 校舎	355,980
0082-000	犬山北小学校 屋内運動場	204,490
0519-000	犬山北小学校 空調設備	—

## ■点検報告

棟番号	0082-000	棟名称	犬山北小学校 屋内運動場
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		

棟番号	0083-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		

棟番号	0086-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		

棟番号	0091-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：0個		

棟番号	0090-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：0個		

棟番号	0082-000	棟名称	犬山北小学校 屋内運動場
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：33個，問題あり：0個		

棟番号	0083-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		

棟番号	0085-000	棟名称	犬山北小学校 倉庫
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		


棟番号	0086-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		

棟番号	0090-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		

棟番号	0091-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		

棟番号	0093-000	棟名称	犬山北小学校 昇降口
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：18個，問題あり：0個		

## 【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0094-000	棟名称	犬山北小学校 機械室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 15個, 問題あり: 0個		
棟番号	0095-000	棟名称	犬山北小学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 15個, 問題あり: 0個		
棟番号	0519-000	棟名称	犬山北小学校 空調設備
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 25個, 問題あり: 0個		
棟番号	0082-000	棟名称	犬山北小学校 屋内運動場
点検日付	2021-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 25個, 問題あり: 0個		
棟番号	0083-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 37個, 問題あり: 0個		
棟番号	0085-000	棟名称	犬山北小学校 倉庫
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 7個, 問題あり: 0個		
棟番号	0086-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 39個, 問題あり: 0個		
棟番号	0090-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 38個, 問題あり: 0個		
棟番号	0091-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 41個, 問題あり: 0個		
棟番号	0093-000	棟名称	犬山北小学校 昇降口
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 2個, 問題あり: 0個		
棟番号	0094-000	棟名称	犬山北小学校 機械室
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 8個, 問題あり: 0個		
棟番号	0095-000	棟名称	犬山北小学校 プール専用付属室
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 12個, 問題あり: 0個		
棟番号	0519-000	棟名称	犬山北小学校 空調設備

点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：0個		
棟番号	0082-000	棟名称	犬山北小学校 屋内運動場
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：22個，問題あり：0個		
棟番号	0083-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0085-000	棟名称	犬山北小学校 倉庫
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：0個		
棟番号	0086-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：38個，問題あり：0個		
棟番号	0090-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0091-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0093-000	棟名称	犬山北小学校 昇降口
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0094-000	棟名称	犬山北小学校 機械室
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0095-000	棟名称	犬山北小学校 プール専用付属室
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		
棟番号	0519-000	棟名称	犬山北小学校 空調設備
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：5個，問題あり：0個		

#### ■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2020/06/09 - 2021/03/12	その他	犬山北小学校キュービクル式高圧受変電設備更新工事	7,408
2020/08/05 - 2020/09/25	その他	犬山北小学校南舎屋根防水工事	7,385
2021/12/07 - 2022/03/25	その他	犬山北小学校体育館屋内消火栓ポンプ等改修工事	4,840