

施設カルテ

施設 0094:南部中学校

所属 460100:学校教育課

2022年実績

住所 愛知県犬山市大字羽黒新田字畑田1


用途 中学校

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0094
施設名称	南部中学校
施設分類	中学校
建物の延床面積合計	8,562.0㎡
土地の保有敷地面積合計	35,703.0㎡

■所管

—	教	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	特	—	—	—
---	---	---	---	---	---


■備考

北舎	R造3階建て
南舎	R造3階建て
体育館	R造1階建て

■簡易施設評価

(評価日: 2024/02/09)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.77点
		利用者視点	0.52点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	B	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	A	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0071-000	南部中学校 プール専用付属室	1999年	38	13	156.0	鉄筋コンクリート		不要
0070-000	南部中学校 課外活動部室	1993年	38	7	81.0	鉄骨造		不要
0069-000	南部中学校 屋内運動場	1991年	34	1	1,427.0	鉄筋コンクリート		不要
0068-000	南部中学校 給食室	1990年	31	-3	204.0	鉄骨造		不要
0066-000	南部中学校 校舎	1978年	47	1	1,591.0	鉄筋コンクリート		済
0065-000	南部中学校 倉庫	1977年	31	-16	39.0	鉄骨造		不要
0064-000	南部中学校 校舎	1974年	47	-3	1,750.0	鉄筋コンクリート		済
0063-000	南部中学校 校舎	1962年	47	-15	1,957.0	鉄筋コンクリート		済

0062-000	南部中学校 校舎	1961年	47	-16	1,253.0	鉄筋コンクリート		済
0511-000	南部中学校 学校開放	1980年	31	-13	104.0	鉄骨造		不要

■施設運営情報

職員数	*
うち、非常勤、臨時・委託人用	*


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	*

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	104,118人
運営時間(1日)(①)	8.0時間
年間運営日数(②)	201日
稼働率(①×②)/(24×365)	18.36%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	16千円
その他収入	190千円
収入合計	207千円

財産購入費	0千円
物件費	47,666千円
工事費	7,224千円
修繕費	933千円
委託費	32,640千円
人件費	7,300千円
その他経費	0千円
支出合計	95,765千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0071-000	南部中学校 プール専用付属室	31,240
0070-000	南部中学校 課外活動部室	12,870
0069-000	南部中学校 屋内運動場	29,450
0068-000	南部中学校 給食室	39,860
0066-000	南部中学校 校舎	149,000
0065-000	南部中学校 倉庫	1,700
0064-000	南部中学校 校舎	119,190
0063-000	南部中学校 校舎	264,190
0062-000	南部中学校 校舎	169,150
0511-000	南部中学校 学校開放	—

■点検報告

棟番号	0062-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0063-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0064-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0066-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0068-000	棟名称	南部中学校 給食室
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0069-000	棟名称	南部中学校 屋内運動場
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0062-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0063-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0064-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0065-000	棟名称	南部中学校 倉庫
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		
棟番号	0068-000	棟名称	南部中学校 給食室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：35個，問題あり：0個		
棟番号	0066-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0069-000	棟名称	南部中学校 屋内運動場
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 33個, 問題あり: 0個		
棟番号	0070-000	棟名称	南部中学校 課外活動部室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 16個, 問題あり: 0個		
棟番号	0071-000	棟名称	南部中学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 14個, 問題あり: 0個		
棟番号	0511-000	棟名称	南部中学校 学校開放
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 18個, 問題あり: 0個		
棟番号	0062-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 36個, 問題あり: 0個		
棟番号	0063-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 37個, 問題あり: 0個		
棟番号	0064-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 37個, 問題あり: 0個		
棟番号	0065-000	棟名称	南部中学校 倉庫
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 6個, 問題あり: 0個		
棟番号	0066-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 37個, 問題あり: 0個		
棟番号	0068-000	棟名称	南部中学校 給食室
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 24個, 問題あり: 0個		
棟番号	0069-000	棟名称	南部中学校 屋内運動場
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 29個, 問題あり: 0個		
棟番号	0070-000	棟名称	南部中学校 課外活動部室
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 12個, 問題あり: 0個		
棟番号	0071-000	棟名称	南部中学校 プール専用付属室

点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0511-000	棟名称	南部中学校 学校開放
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0062-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0063-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		
棟番号	0064-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2022-09-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		
棟番号	0065-000	棟名称	南部中学校 倉庫
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0066-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		
棟番号	0068-000	棟名称	南部中学校 給食室
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：0個		
棟番号	0069-000	棟名称	南部中学校 屋内運動場
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：21個，問題あり：0個		
棟番号	0070-000	棟名称	南部中学校 課外活動部室
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		
棟番号	0071-000	棟名称	南部中学校 プール専用付属室
点検日付	2022-09-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：0個		
棟番号	0511-000	棟名称	南部中学校 学校開放
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：11個，問題あり：0個		

■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			