

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0090
施設名称	東小学校
施設分類	小学校
建物の延床面積合計	7,599.0㎡
土地の保有敷地面積合計	27,877.0㎡

所管

—	教	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

利用

—	—	特	—	—	—
---	---	---	---	---	---


備考

北舎	R造4階建て
南舎	R造3階建て
体育館	R造2階建て

簡易施設評価

(評価日: 2025/01/30)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.74点
		利用者視点	0.76点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	B	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	B	



建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0173-000	東小学校 校舎	1981年	47	3	704.0	鉄筋コンクリート		済
0172-000	東小学校 プール専用付属室	1979年	41	-5	40.0	鉄骨造		不要
0171-000	東小学校 体育館	1979年	47	1	1,218.0	鉄筋コンクリート		不要
0170-000	東小学校 体育器具庫	1979年	31	-15	66.0	鉄骨造		不要
0169-000	東小学校 プロパンポンプ室	1979年	38	-8	25.0	鉄骨造		不要
0168-000	東小学校 屋外便所	1979年	38	-8	29.0	鉄筋コンクリート		不要
0166-000	東小学校 校舎	1979年	47	1	1,055.0	鉄筋コンクリート		済
0165-000	東小学校 校舎	1979年	47	1	4,182.0	鉄筋コンクリート		済

0502-000	東小学校 給食室	1979年	47	1	272.0	鉄筋コンクリート		不要
0503-000	東小学校 燃料倉庫	1982年	38	-5	8.0	鉄骨造		不要

■施設運営情報

職員数	*
うち、非常勤、臨時・委託人用	*


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	*

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	79,395人
運営時間(1日) ①	8.0時間
年間運営日数 ②	201日
稼働率 ①×②/(24×365)	18.36%


【稼働率（％）】



■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	206千円
収入合計	206千円
財産購入費	0千円
物件費	37,569千円
工事費	39,538千円
修繕費	801千円
委託費	30,934千円
人件費	7,200千円
その他経費	0千円
支出合計	116,045千円

【支出＋収入（千円）】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円)
0173-000	東小学校 校舎	87,290
0172-000	東小学校 プール専用付属室	4,630
0171-000	東小学校 体育館	130,000
0170-000	東小学校 体育器具庫	4,110
0169-000	東小学校 プロパンポンプ室	1,680
0168-000	東小学校 屋外便所	3,910
0166-000	東小学校 校舎	142,290
0165-000	東小学校 校舎	601,150
0502-000	東小学校 給食室	—
0503-000	東小学校 燃料倉庫	—

■点検報告

棟番号	0165-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：39個，問題あり：0個		
棟番号	0166-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：0個		
棟番号	0171-000	棟名称	東小学校 体育館
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0173-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0502-000	棟名称	東小学校 給食室
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0165-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0166-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0168-000	棟名称	東小学校 屋外便所
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		
棟番号	0169-000	棟名称	東小学校 プロパンボンブ室
点検日付	2020-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0170-000	棟名称	東小学校 体育器具庫
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0171-000	棟名称	東小学校 体育館
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：26個，問題あり：0個		
棟番号	0172-000	棟名称	東小学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0173-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0165-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：0個		
棟番号	0166-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2022-02-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：0個		
棟番号	0168-000	棟名称	東小学校 屋外便所
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：11個，問題あり：0個		
棟番号	0169-000	棟名称	東小学校 プロパンボンブ室
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0170-000	棟名称	東小学校 体育器具庫
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0171-000	棟名称	東小学校 体育館
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：28個，問題あり：0個		
棟番号	0172-000	棟名称	東小学校 プール専用付属室
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0173-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		
棟番号	0502-000	棟名称	東小学校 給食室
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：22個，問題あり：0個		
棟番号	0503-000	棟名称	東小学校 燃料倉庫
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0165-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0166-000	棟名称	東小学校 校舎

点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0168-000	棟名称	東小学校 屋外便所
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0169-000	棟名称	東小学校 プロパンボンブ室
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0170-000	棟名称	東小学校 体育器具庫
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：5個，問題あり：0個		
棟番号	0171-000	棟名称	東小学校 体育館
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：22個，問題あり：0個		
棟番号	0172-000	棟名称	東小学校 プール専用付属室
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		
棟番号	0173-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0502-000	棟名称	東小学校 給食室
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：20個，問題あり：0個		
棟番号	0503-000	棟名称	東小学校 燃料倉庫
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0165-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2023-08-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0166-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2023-08-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0168-000	棟名称	東小学校 屋外便所
点検日付	2023-08-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		
棟番号	0169-000	棟名称	東小学校 プロパンボンブ室
点検日付	2023-08-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：16個，問題あり：0個		

棟番号	0170-000	棟名称	東小学校 体育器具庫
点検日付	2023-08-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0171-000	棟名称	東小学校 体育館
点検日付	2023-08-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：28個，問題あり：0個		

棟番号	0172-000	棟名称	東小学校 プール専用付属室
点検日付	2023-08-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：19個，問題あり：0個		

棟番号	0173-000	棟名称	東小学校 校舎
点検日付	2023-08-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		

■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2023/11/30 - 2024/03/25	大規模改修	東小学校非構造部材改修工事	30,108