

施設写真



地図



施設基本情報

|             |           |
|-------------|-----------|
| 施設コード       | 0092      |
| 施設名称        | 犬山中学校     |
| 施設分類        | 中学校       |
| 建物の延床面積合計   | 10,428.0㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 29,121.0㎡ |

所管

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 教 | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|

利用

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 特 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|


備考

|     |        |
|-----|--------|
| 北舎  | R造4階建て |
| 南舎  | R造3階建て |
| 体育館 | R造2階建て |

簡易施設評価

(評価日: 2025/01/30)

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| 整備の方向性 | 維持継続  | 管理者視点 | 0.82点 |
|        |       | 利用者視点 | 0.52点 |
| 建物劣化度  | 建物管理度 | 運用管理度 |       |
| A      | B     | B     |       |
| 設備管理度  | 立地環境度 | 施設活用度 |       |
| B      | A     | A     |       |



建物一覧

| 棟番号      | 棟名称                   | 建築年   | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 構造       | 耐震性能 |    |
|----------|-----------------------|-------|------|------|---------|----------|------|----|
|          |                       |       |      |      |         |          | 診断   | 補強 |
| 0424-000 | 犬山中学校 学校開放施設          | 1981年 | 31   | -13  | 200.0   | 鉄骨造      |      | 不要 |
| 0045-000 | 犬山中学校 プール専用付属室        | 1998年 | 38   | 11   | 136.0   | 鉄筋コンクリート |      | 不要 |
| 0044-000 | 犬山中学校 屋内運動場 地域・学校連携施設 | 1988年 | 47   | 10   | 1,440.0 | 鉄筋コンクリート |      | 不要 |
| 0043-000 | 犬山中学校 技術科室棟           | 1979年 | 47   | 1    | 341.0   | 鉄筋コンクリート |      | 不要 |
| 0042-000 | 犬山中学校 校舎              | 1978年 | 47   | 0    | 2,351.0 | 鉄筋コンクリート |      | 済  |

|          |              |       |    |     |         |            |  |    |
|----------|--------------|-------|----|-----|---------|------------|--|----|
| 0040-000 | 犬山中学校 廊下     | 1977年 | 31 | -17 | 162.0   | 鉄骨造        |  | 不要 |
| 0039-000 | 犬山中学校 校舎     | 1977年 | 47 | -1  | 2,069.0 | 鉄筋コンクリート   |  | 済  |
| 0038-000 | 犬山中学校 課外活動部室 | 1976年 | 31 | -18 | 29.0    | 鉄骨造        |  | 不要 |
| 0037-000 | 犬山中学校 課外活動部室 | 1973年 | 38 | -14 | 77.0    | 鉄骨造        |  | 不要 |
| 0036-000 | 犬山中学校 便所     | 1973年 | 38 | -14 | 19.0    | コンクリートブロック |  | 不要 |
| 0035-000 | 犬山中学校 倉庫     | 1967年 | 31 | -27 | 52.0    | 鉄骨造        |  | 不要 |
| 0034-000 | 犬山中学校 校舎     | 1968年 | 47 | -10 | 2,004.0 | 鉄筋コンクリート   |  | 済  |
| 0033-000 | 犬山中学校 校舎     | 1967年 | 47 | -11 | 1,252.0 | 鉄筋コンクリート   |  | 済  |
| 0515-000 | 犬山中学校 渡り廊下   | 1979年 | 31 | -15 | 146.0   | 鉄骨造        |  | 不要 |
| 0516-000 | 犬山中学校 機械室    | 1979年 | 31 | -15 | 150.0   | 鉄骨造        |  | 不要 |

■施設運営情報

【稼働率（％）】


|                |   |
|----------------|---|
| 職員数            | * |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | * |

■施設内保有スペース

|      |   |
|------|---|
| 入居戸数 | * |
| 空室数  | * |
| 駐車台数 | * |


■施設利用・稼働状況

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 延べ利用者数            | 155,775人 |
| 運営時間（1日）（①）       | 8.0時間    |
| 年間運営日数（②）         | 201日     |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 18.36%   |



■収入支出情報

|          |           |
|----------|-----------|
| 使用料及び手数料 | 2千円       |
| その他収入    | 177千円     |
| 収入合計     | 180千円     |
| 財産購入費    | 0千円       |
| 物件費      | 64,053千円  |
| 工事費      | 4,328千円   |
| 修繕費      | 1,430千円   |
| 委託費      | 38,268千円  |
| 人件費      | 7,200千円   |
| その他経費    | 0千円       |
| 支出合計     | 115,281千円 |




# ■財産情報

| 棟番号      | 棟名称                   | 取得価格<br>(千円) |
|----------|-----------------------|--------------|
| 0424-000 | 犬山中学校 学校開放施設          | 22,450       |
| 0045-000 | 犬山中学校 プール専用付属室        | 27,030       |
| 0044-000 | 犬山中学校 屋内運動場 地域・学校連携施設 | 224,400      |
| 0043-000 | 犬山中学校 技術科室棟           | 79,800       |
| 0042-000 | 犬山中学校 校舎              | 165,860      |
| 0040-000 | 犬山中学校 廊下              | 13,580       |
| 0039-000 | 犬山中学校 校舎              | 141,820      |
| 0038-000 | 犬山中学校 課外活動部室          | 1,300        |
| 0037-000 | 犬山中学校 課外活動部室          | 7,850        |
| 0036-000 | 犬山中学校 便所              | 1,900        |
| 0035-000 | 犬山中学校 倉庫              | 4,800        |
| 0034-000 | 犬山中学校 校舎              | 270,540      |
| 0033-000 | 犬山中学校 校舎              | 169,020      |
| 0515-000 | 犬山中学校 渡り廊下            | 13,000       |
| 0516-000 | 犬山中学校 機械室             | 13,000       |

## ■点検報告

|      |                  |      |                          |
|------|------------------|------|--------------------------|
| 棟番号  | 0033-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2019-12-02       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0034-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2019-12-02       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：42個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0039-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2019-12-02       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：40個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0042-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2019-12-02       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0043-000         | 棟名称  | 犬山中学校 技術科室棟              |
| 点検日付 | 2019-12-02       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：34個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0044-000         | 棟名称  | 犬山中学校 屋内運動場<br>地域・学校連携施設 |
| 点検日付 | 2019-12-02       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：34個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0033-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：40個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0034-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：40個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0039-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：40個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0040-000         | 棟名称  | 犬山中学校 廊下                 |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：40個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0042-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：40個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0035-000         | 棟名称  | 犬山中学校 倉庫                 |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：13個，問題あり：0個 |      |                          |

## 【主な修繕・改修費用（千円）】



|      |                  |      |                          |
|------|------------------|------|--------------------------|
| 棟番号  | 0036-000         | 棟名称  | 犬山中学校 便所                 |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：16個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0037-000         | 棟名称  | 犬山中学校 課外活動部屋             |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：14個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0038-000         | 棟名称  | 犬山中学校 課外活動部屋             |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：18個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0043-000         | 棟名称  | 犬山中学校 技術科室棟              |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：20個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0044-000         | 棟名称  | 犬山中学校 屋内運動場<br>地域・学校連携施設 |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：32個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0045-000         | 棟名称  | 犬山中学校 プール専用<br>付属室       |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：14個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0516-000         | 棟名称  | 犬山中学校 機械室                |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：24個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0515-000         | 棟名称  | 犬山中学校 渡り廊下               |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：18個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0424-000         | 棟名称  | 犬山中学校 学校開放施設             |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：18個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0033-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0034-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0035-000         | 棟名称  | 犬山中学校 倉庫                 |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：10個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0036-000         | 棟名称  | 犬山中学校 便所                 |

|      |                  |      |                          |
|------|------------------|------|--------------------------|
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：10個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0037-000         | 棟名称  | 犬山中学校 課外活動部室             |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：10個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0038-000         | 棟名称  | 犬山中学校 課外活動部室             |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：9個，問題あり：0個  |      |                          |
| 棟番号  | 0040-000         | 棟名称  | 犬山中学校 廊下                 |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：14個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0043-000         | 棟名称  | 犬山中学校 技術科室棟              |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：19個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0044-000         | 棟名称  | 犬山中学校 屋内運動場<br>地域・学校連携施設 |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：26個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0045-000         | 棟名称  | 犬山中学校 プール専用<br>付属室       |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：9個，問題あり：0個  |      |                          |
| 棟番号  | 0515-000         | 棟名称  | 犬山中学校 渡り廊下               |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：2個，問題あり：0個  |      |                          |
| 棟番号  | 0042-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0039-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0516-000         | 棟名称  | 犬山中学校 機械室                |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：9個，問題あり：0個  |      |                          |
| 棟番号  | 0424-000         | 棟名称  | 犬山中学校 学校開放施設             |
| 点検日付 | 2021-12-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：9個，問題あり：0個  |      |                          |
| 棟番号  | 0033-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：35個，問題あり：0個 |      |                          |

|      |                  |      |                          |
|------|------------------|------|--------------------------|
| 棟番号  | 0034-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：37個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0035-000         | 棟名称  | 犬山中学校 倉庫                 |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：10個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0036-000         | 棟名称  | 犬山中学校 便所                 |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：12個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0037-000         | 棟名称  | 犬山中学校 課外活動部室             |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：14個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0038-000         | 棟名称  | 犬山中学校 課外活動部室             |
| 点検日付 | 2022-08-11       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：6個，問題あり：0個  |      |                          |
| 棟番号  | 0039-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：36個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0040-000         | 棟名称  | 犬山中学校 廊下                 |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：9個，問題あり：0個  |      |                          |
| 棟番号  | 0042-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：37個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0044-000         | 棟名称  | 犬山中学校 屋内運動場<br>地域・学校連携施設 |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：21個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0045-000         | 棟名称  | 犬山中学校 プール専用<br>付属室       |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：12個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0424-000         | 棟名称  | 犬山中学校 学校開放施設             |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：10個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0515-000         | 棟名称  | 犬山中学校 渡り廊下               |
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：7個，問題あり：0個  |      |                          |
| 棟番号  | 0516-000         | 棟名称  | 犬山中学校 機械室                |

|      |                  |      |                          |
|------|------------------|------|--------------------------|
| 点検日付 | 2022-08-01       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：8個，問題あり：0個  |      |                          |
| 棟番号  | 0033-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：40個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0034-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0035-000         | 棟名称  | 犬山中学校 倉庫                 |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：15個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0036-000         | 棟名称  | 犬山中学校 便所                 |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：11個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0037-000         | 棟名称  | 犬山中学校 課外活動部室             |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：16個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0038-000         | 棟名称  | 犬山中学校 課外活動部室             |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：14個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0039-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：39個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0040-000         | 棟名称  | 犬山中学校 廊下                 |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：7個，問題あり：0個  |      |                          |
| 棟番号  | 0042-000         | 棟名称  | 犬山中学校 校舎                 |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：38個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0043-000         | 棟名称  | 犬山中学校 技術科室棟              |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：18個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0044-000         | 棟名称  | 犬山中学校 屋内運動場<br>地域・学校連携施設 |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：24個，問題あり：0個 |      |                          |
| 棟番号  | 0045-000         | 棟名称  | 犬山中学校 プール専用<br>付属室       |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1           |
| 点検結果 | 問題なし：15個，問題あり：0個 |      |                          |

|      |                  |      |                |
|------|------------------|------|----------------|
| 棟番号  | 0424-000         | 棟名称  | 犬山中学校 学校開放施設   |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：10個，問題あり：0個 |      |                |
| 棟番号  | 0515-000         | 棟名称  | 犬山中学校 渡り廊下     |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：4個，問題あり：0個  |      |                |
| 棟番号  | 0516-000         | 棟名称  | 犬山中学校 機械室      |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：7個，問題あり：0個  |      |                |

| ■大規模修繕・改修工事履歴           |      |                |         |
|-------------------------|------|----------------|---------|
| 実施期間                    | 工事種別 | 工事名            | 工事費(千円) |
| 2020/08/18 - 2020/10/30 | その他  | 犬山中学校教室等改修工事   | 18,053  |
| 2021/12/24 - 2022/03/28 | その他  | 犬山中学校非構造部材改修工事 | 79,988  |