

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0082
施設名称	犬山北小学校
施設分類	小学校
建物の延床面積合計	8,207.0㎡
土地の保有敷地面積合計	17,063.0㎡

所管

—	教	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

利用

—	—	特	—	—	—
---	---	---	---	---	---


備考

北舎	R造4階建て	
南舎	R造3階建て	
体育館	R造2階建て	避難所

簡易施設評価

(評価日：2025/01/30)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.62点
		利用者視点	0.52点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	A	



建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0095-000	犬山北小学校 プール専用付属室	1997年	38	10	135.0	鉄筋コンクリート		不要
0094-000	犬山北小学校 機械室	1983年	41	-1	128.0	鉄筋コンクリート		不要
0093-000	犬山北小学校 昇降口	1983年	38	-4	88.0	鉄筋コンクリート		不要
0091-000	犬山北小学校 校舎	1983年	47	5	1,180.0	鉄筋コンクリート		不要
0090-000	犬山北小学校 校舎	1982年	47	4	794.0	鉄筋コンクリート		済
0086-000	犬山北小学校 校舎	1981年	47	3	1,331.0	鉄筋コンクリート		済
0085-000	犬山北小学校 倉庫	1970年	38	-17	44.0	コンクリートブロック		不要
0083-000	犬山北小学校 校舎	1962年	47	-16	2,916.0	鉄筋コンクリート		済

0082-000	犬山北小学校 屋内運動場	1974年	34	-17	1,573.0	鉄筋コンクリート		済
0519-000	犬山北小学校 空調設備	1983年	47	5	18.0	鉄筋コンクリート		不要

■施設運営情報

職員数

うち、非常勤、臨時・委託人用

*

*

■施設内保有スペース

入居戸数

空室数

駐車台数

*

*

*

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数

運営時間(1日)(①)

年間運営日数(②)

稼働率(①×②/(24×365))

111,957人

8.0時間

201日

18.36%

【稼働率(%)】

年度	稼働率 (%)	同用途(利用)での稼働率平均 (%)
2022	18.36	18.36
2023	18.36	18.36

■収入支出情報

使用料及び手数料

その他収入

収入合計

778千円

206千円

985千円

財産購入費

物件費

工事費

修繕費

委託費

人件費

その他経費

支出合計

0千円

45,174千円

7,415千円

1,071千円

33,683千円

7,200千円

0千円

94,544千円

【支出+収入(千円)】


年度	収入 (千円)	支出 (千円)	同用途での収入の平均 (千円)	同用途での支出の平均 (千円)
2022	985	94,544	985	94,544
2023	985	94,544	985	94,544

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0095-000	犬山北小学校 プール専用付属室	24,460
0094-000	犬山北小学校 機械室	35,700
0093-000	犬山北小学校 昇降口	12,370
0091-000	犬山北小学校 校舎	153,050
0090-000	犬山北小学校 校舎	118,000
0086-000	犬山北小学校 校舎	206,220
0085-000	犬山北小学校 倉庫	3,080
0083-000	犬山北小学校 校舎	355,980
0082-000	犬山北小学校 屋内運動場	204,490
0519-000	犬山北小学校 空調設備	—

■点検報告

棟番号	0082-000	棟名称	犬山北小学校 屋内運動場
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0083-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0086-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0091-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：0個		
棟番号	0090-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：0個		
棟番号	0082-000	棟名称	犬山北小学校 屋内運動場
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：33個，問題あり：0個		
棟番号	0083-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0085-000	棟名称	犬山北小学校 倉庫
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		
棟番号	0086-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0090-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0091-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0093-000	棟名称	犬山北小学校 昇降口
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：18個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0094-000	棟名称	犬山北小学校 機械室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		
棟番号	0095-000	棟名称	犬山北小学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		
棟番号	0519-000	棟名称	犬山北小学校 空調設備
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：0個		
棟番号	0082-000	棟名称	犬山北小学校 屋内運動場
点検日付	2021-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：0個		
棟番号	0083-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0085-000	棟名称	犬山北小学校 倉庫
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0086-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：39個，問題あり：0個		
棟番号	0090-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：38個，問題あり：0個		
棟番号	0091-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0093-000	棟名称	犬山北小学校 昇降口
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0094-000	棟名称	犬山北小学校 機械室
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0095-000	棟名称	犬山北小学校 プール専用付属室
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		
棟番号	0519-000	棟名称	犬山北小学校 空調設備

点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：0個		
棟番号	0082-000	棟名称	犬山北小学校 屋内運動場
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：22個，問題あり：0個		
棟番号	0083-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0085-000	棟名称	犬山北小学校 倉庫
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：0個		
棟番号	0086-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：38個，問題あり：0個		
棟番号	0090-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0091-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0093-000	棟名称	犬山北小学校 昇降口
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0094-000	棟名称	犬山北小学校 機械室
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0095-000	棟名称	犬山北小学校 プール専用付属室
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		
棟番号	0519-000	棟名称	犬山北小学校 空調設備
点検日付	2022-08-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：5個，問題あり：0個		
棟番号	0082-000	棟名称	犬山北小学校 屋内運動場
点検日付	2023-08-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：22個，問題あり：0個		
棟番号	0083-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2023-08-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		

棟番号	0085-000	棟名称	犬山北小学校 倉庫
点検日付	2023-08-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0086-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2023-08-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0090-000	棟名称	犬山北小学校 校舎
点検日付	2023-08-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0093-000	棟名称	犬山北小学校 昇降口
点検日付	2023-08-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0094-000	棟名称	犬山北小学校 機械室
点検日付	2023-08-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0095-000	棟名称	犬山北小学校 プール専用付属室
点検日付	2023-08-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：11個，問題あり：0個		
棟番号	0519-000	棟名称	犬山北小学校 空調設備
点検日付	2023-08-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		

■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2020/06/09 - 2021/03/12	その他	犬山北小学校キュービクル式高圧受変電設備更新工事	7,408
2020/08/05 - 2020/09/25	その他	犬山北小学校南舎屋根防水工事	7,385
2021/12/07 - 2022/03/25	その他	犬山北小学校体育館屋内消火栓ポンプ等改修工事	4,840