

施設写真



地図



施設基本情報

|             |           |
|-------------|-----------|
| 施設コード       | 0091      |
| 施設名称        | 犬山西小学校    |
| 施設分類        | 小学校       |
| 建物の延床面積合計   | 7,105.0㎡  |
| 土地の保有敷地面積合計 | 22,801.0㎡ |

所管

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 教 | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|

利用

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 特 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|


備考

|     |        |
|-----|--------|
| 北舎  | R造3階建て |
| 南舎  | R造2階建て |
| 体育館 | S造1階建て |

簡易施設評価

(評価日：2025/01/30)

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| 整備の方向性 | 維持継続  | 管理者視点 | 0.75点 |
|        |       | 利用者視点 | 0.52点 |
| 建物劣化度  | 建物管理度 | 運用管理度 |       |
| A      | B     | B     |       |
| 設備管理度  | 立地環境度 | 施設活用度 |       |
| B      | A     | A     |       |



建物一覧

| 棟番号      | 棟名称             | 建築年   | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 構造       | 耐震性能 |    |
|----------|-----------------|-------|------|------|---------|----------|------|----|
|          |                 |       |      |      |         |          | 診断   | 補強 |
| 0182-000 | 犬山西小学校 体育館      | 1983年 | 37   | -5   | 1,102.0 | 鉄骨造      |      | 不要 |
| 0181-000 | 犬山西小学校 プール専用付属室 | 1982年 | 38   | -5   | 61.0    | 鉄筋コンクリート |      | 不要 |
| 0179-000 | 犬山西小学校 体育器具庫    | 1982年 | 38   | -5   | 66.0    | 鉄骨造      |      | 不要 |
| 0178-000 | 犬山西小学校 校舎       | 2007年 | 22   | 4    | 694.0   | 木造       |      | 不要 |
| 0175-000 | 犬山西小学校 校舎       | 1982年 | 47   | 4    | 2,976.0 | 鉄筋コンクリート |      | 不要 |
| 0174-000 | 犬山西小学校 校舎       | 1982年 | 47   | 4    | 2,206.0 | 鉄筋コンクリート |      | 不要 |

## ■施設運営情報

|                |   |
|----------------|---|
| 職員数            | * |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | * |


## ■施設内保有スペース

|      |   |
|------|---|
| 入居戸数 | * |
| 空室数  | * |
| 駐車台数 | * |

## ■施設利用・稼働状況

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 延べ利用者数            | 121,404人 |
| 運営時間(1日)(①)       | 8.0時間    |
| 年間運営日数(②)         | 201日     |
| 稼働率(①×②/(24×365)) | 18.36%   |

【稼働率(%)】




## ■収入支出情報

|          |       |
|----------|-------|
| 使用料及び手数料 | 54千円  |
| その他収入    | 208千円 |
| 収入合計     | 262千円 |

|       |          |
|-------|----------|
| 財産購入費 | 0千円      |
| 物件費   | 46,442千円 |
| 工事費   | 1,966千円  |
| 修繕費   | 1,123千円  |
| 委託費   | 33,037千円 |
| 人件費   | 7,200千円  |
| その他経費 | 0千円      |
| 支出合計  | 89,770千円 |

【支出+収入(千円)】




## ■財産情報

| 棟番号      | 棟名称             | 取得価格<br>(千円) |
|----------|-----------------|--------------|
| 0182-000 | 犬山西小学校 体育館      | 140,100      |
| 0181-000 | 犬山西小学校 プール専用付属室 | 18,200       |
| 0179-000 | 犬山西小学校 体育器具庫    | 4,190        |
| 0178-000 | 犬山西小学校 校舎       | 128,100      |
| 0175-000 | 犬山西小学校 校舎       | 159,000      |
| 0174-000 | 犬山西小学校 校舎       | 136,380      |

## ■点検報告

|      |                  |      |                 |
|------|------------------|------|-----------------|
| 棟番号  | 0174-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2019-12-02       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0175-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2019-12-02       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0178-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2019-12-02       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：36個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0182-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 体育館      |
| 点検日付 | 2019-12-02       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：34個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0174-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0175-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0178-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0179-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 体育器具庫    |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：8個，問題あり：0個  |      |                 |
| 棟番号  | 0181-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 プール専用付属室 |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：8個，問題あり：0個  |      |                 |
| 棟番号  | 0182-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 体育館      |
| 点検日付 | 2020-12-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：33個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0174-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2022-01-07       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：41個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0175-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2022-01-07       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：33個，問題あり：0個 |      |                 |

## 【主な修繕・改修費用（千円）】



|      |                  |      |                 |
|------|------------------|------|-----------------|
| 棟番号  | 0178-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2022-01-07       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：33個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0179-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 体育器具庫    |
| 点検日付 | 2022-01-07       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：2個，問題あり：0個  |      |                 |
| 棟番号  | 0182-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 体育館      |
| 点検日付 | 2022-01-07       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：24個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0179-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 体育器具庫    |
| 点検日付 | 2022-08-31       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：2個，問題あり：0個  |      |                 |
| 棟番号  | 0174-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2022-08-22       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：37個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0175-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2022-08-22       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：37個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0178-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2022-08-22       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：37個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0179-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 体育器具庫    |
| 点検日付 | 2022-08-22       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：5個，問題あり：0個  |      |                 |
| 棟番号  | 0181-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 プール専用付属室 |
| 点検日付 | 2022-08-22       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：15個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0182-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 体育館      |
| 点検日付 | 2022-08-22       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：23個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0174-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2023-08-03       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：37個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0175-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：39個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0178-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 校舎       |

|      |                  |      |                 |
|------|------------------|------|-----------------|
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：36個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0179-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 体育器具庫    |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：12個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0181-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 プール専用付属室 |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：18個，問題あり：0個 |      |                 |
| 棟番号  | 0182-000         | 棟名称  | 犬山西小学校 体育館      |
| 点検日付 | 2023-08-04       | 点検名称 | チェックシートテンプレート1  |
| 点検結果 | 問題なし：35個，問題あり：0個 |      |                 |

■大規模修繕・改修工事履歴

| 実施期間                    | 工事種別 | 工事名               | 工事費(千円) |
|-------------------------|------|-------------------|---------|
| 2021/06/18 - 2021/09/30 | その他  | 犬山西小学校給食室給水配管改修工事 | 3,977   |
| 2021/06/24 - 2021/11/30 | その他  | 犬山西小学校キュービクル改修工事  | 3,003   |