

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0094
施設名称	南部中学校
施設分類	中学校
建物の延床面積合計	8,562.0㎡
土地の保有敷地面積合計	35,703.0㎡

所管

—	教	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

利用

—	—	特	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


備考

北舎	R造3階建て
南舎	R造3階建て
体育館	R造1階建て

簡易施設評価

(評価日: 2025/01/30)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.77点
		利用者視点	0.52点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	B	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	A	



建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0071-000	南部中学校 プール専用付属室	1999年	38	12	156.0	鉄筋コンクリート		不要
0070-000	南部中学校 課外活動部室	1993年	38	6	81.0	鉄骨造		不要
0069-000	南部中学校 屋内運動場	1991年	34	0	1,427.0	鉄筋コンクリート		不要
0068-000	南部中学校 給食室	1990年	31	-4	204.0	鉄骨造		不要
0066-000	南部中学校 校舎	1978年	47	0	1,591.0	鉄筋コンクリート		済
0065-000	南部中学校 倉庫	1977年	31	-17	39.0	鉄骨造		不要
0064-000	南部中学校 校舎	1974年	47	-4	1,750.0	鉄筋コンクリート		済
0063-000	南部中学校 校舎	1962年	47	-16	1,957.0	鉄筋コンクリート		済

0062-000	南部中学校 校舎	1961年	47	-17	1,253.0	鉄筋コンクリート		済
0511-000	南部中学校 学校開放	1980年	31	-14	104.0	鉄骨造		不要

■施設運営情報

職員数

うち、非常勤、臨時・委託人用

＊

＊

■施設内保有スペース

入居戸数

空室数

駐車台数

＊

＊

＊

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数

運営時間(1日)(①)

年間運営日数(②)

稼働率(①×②/(24×365))

104,118人

8.0時間

201日

18.36%

【稼働率(%)】

年	稼働率 (%)	同用途(利用)での稼働率平均 (%)
2022	18.36	18.36
2023	18.36	18.36

■収入支出情報

使用料及び手数料

その他収入

収入合計

16千円

170千円

186千円

■収入支出情報

財産購入費

物件費

工事費

修繕費

委託費

人件費

その他経費

支出合計

0千円

45,951千円

5,984千円

861千円

35,105千円

7,200千円

0千円

95,103千円

【支出+収入(千円)】


年	収入 (千円)	支出 (千円)
2022	186,000	95,103
2023	186,000	95,103

棟番号	棟名称	取得価格 (千円)
0071-000	南部中学校 プール専用付属室	31,240
0070-000	南部中学校 課外活動部室	12,870
0069-000	南部中学校 屋内運動場	29,450
0068-000	南部中学校 給食室	39,860
0066-000	南部中学校 校舎	149,000
0065-000	南部中学校 倉庫	1,700
0064-000	南部中学校 校舎	119,190
0063-000	南部中学校 校舎	264,190
0062-000	南部中学校 校舎	169,150
0511-000	南部中学校 学校開放	—

■点検報告

棟番号	0062-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0063-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0064-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0066-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0068-000	棟名称	南部中学校 給食室
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0069-000	棟名称	南部中学校 屋内運動場
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0062-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0063-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0064-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0065-000	棟名称	南部中学校 倉庫
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		
棟番号	0068-000	棟名称	南部中学校 給食室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：35個，問題あり：0個		
棟番号	0066-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0069-000	棟名称	南部中学校 屋内運動場
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：33個，問題あり：0個		
棟番号	0070-000	棟名称	南部中学校 課外活動部屋
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：16個，問題あり：0個		
棟番号	0071-000	棟名称	南部中学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：0個		
棟番号	0511-000	棟名称	南部中学校 学校開放
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：18個，問題あり：0個		
棟番号	0062-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：36個，問題あり：0個		
棟番号	0063-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0064-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0065-000	棟名称	南部中学校 倉庫
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：0個		
棟番号	0066-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0068-000	棟名称	南部中学校 給食室
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：24個，問題あり：0個		
棟番号	0069-000	棟名称	南部中学校 屋内運動場
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：29個，問題あり：0個		
棟番号	0070-000	棟名称	南部中学校 課外活動部屋
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		
棟番号	0071-000	棟名称	南部中学校 プール専用付属室

点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0511-000	棟名称	南部中学校 学校開放
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0062-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0063-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		
棟番号	0064-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2022-09-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		
棟番号	0065-000	棟名称	南部中学校 倉庫
点検日付	2022-08-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0066-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		
棟番号	0068-000	棟名称	南部中学校 給食室
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：0個		
棟番号	0069-000	棟名称	南部中学校 屋内運動場
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：21個，問題あり：0個		
棟番号	0070-000	棟名称	南部中学校 課外活動部屋
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		
棟番号	0071-000	棟名称	南部中学校 プール専用付属室
点検日付	2022-09-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：0個		
棟番号	0511-000	棟名称	南部中学校 学校開放
点検日付	2022-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：11個，問題あり：0個		
棟番号	0062-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：39個，問題あり：0個		

棟番号	0063-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：36個，問題あり：0個		
棟番号	0064-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0065-000	棟名称	南部中学校 倉庫
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0066-000	棟名称	南部中学校 校舎
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0068-000	棟名称	南部中学校 給食室
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：19個，問題あり：0個		
棟番号	0069-000	棟名称	南部中学校 屋内運動場
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：24個，問題あり：0個		
棟番号	0070-000	棟名称	南部中学校 課外活動部屋
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		
棟番号	0071-000	棟名称	南部中学校 プール専用付属室
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：16個，問題あり：0個		
棟番号	0511-000	棟名称	南部中学校 学校開放
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		

大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			