

施設カルテ

施設 0084:城東小学校

所属 460100:学校教育課

2024年実績

住所 愛知県犬山市大字塔野地字東屋敷1

用途 小学校

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0084
施設名称	城東小学校
施設分類	小学校
建物の延床面積合計	6,916.0㎡
土地の保有敷地面積合計	19,123.0㎡

■所管

—	教	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	特	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

北舎	R造2階建て
南舎	R造3階建て
体育館	R造2階建て

■簡易施設評価

(評価日: 2026/02/24)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	1.09点
		利用者視点	0.94点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	C	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	C	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0123-000	城東小学校 屋内運動場付属室	1996年	38	8	44.0	コンクリートブロック		不要
0122-000	城東小学校 機械室	1990年	41	5	25.0	鉄筋コンクリート		不要
0121-000	城東小学校 便所	1990年	38	2	16.0	コンクリートブロック		不要
0120-000	城東小学校 機械室	1989年	41	4	27.0	鉄筋コンクリート		不要
0118-000	城東小学校 給食室	1982年	31	-13	203.0	鉄骨造		不要
0117-000	城東小学校 屋内運動場付属室	1978年	31	-17	83.0	鉄骨造		不要
0115-000	城東小学校 屋内運動場	1978年	47	-1	1,090.0	鉄筋コンクリート		済
0114-000	城東小学校 倉庫	1972年	38	-16	47.0	コンクリートブロック		不要

0113-000	城東小学校 校舎	1976年	47	-3	1,444.0	鉄筋コンクリート		未実施
0112-000	城東小学校 多目的スペース	2007年	22	3	982.0	木造		不要
0111-000	城東小学校 校舎	1963年	47	-16	1,152.0	鉄筋コンクリート		済
0110-000	城東小学校 校舎	1971年	47	-8	1,447.0	鉄筋コンクリート		済
0109-000	城東小学校 プール専用付属室	1973年	41	-12	13.0	コンクリートブロック		不要
0520-000	城東小学校 倉庫	1968年	41	-17	4.0	鉄骨造		不要
0521-000	城東小学校 プール専用付属室	1973年	31	-22	6.0	鉄骨造		不要
0522-000	城東小学校 倉庫	2003年	31	8	108.0	鉄骨造		不要
0523-000	城東小学校 多目的スペース	2007年	47	28	39.0	鉄筋コンクリート		不要
0524-000	城東小学校 多目的スペース	2007年	47	28	1.0	鉄筋コンクリート		不要
0525-000	城東小学校 多目的スペース	2007年	47	28	185.0	鉄筋コンクリート		不要

■施設運営情報

職員数	*
うち、非常勤、臨時・委託人用	*


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	*

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	161,403人
運営時間(1日)(①)	8.0時間
年間運営日数(②)	201日
稼働率(①×②/(24×365))	18.36%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	7千円
その他収入	0千円
収入合計	7千円

財産購入費	209千円
物件費	49,311千円
工事費	32,670千円
修繕費	959千円
委託費	38,840千円
人件費	7,500千円
その他経費	0千円
支出合計	129,489千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円)
0123-000	城東小学校 屋内運動場付属室	9,780
0122-000	城東小学校 機械室	6,930
0121-000	城東小学校 便所	3,090
0120-000	城東小学校 機械室	4,900
0118-000	城東小学校 給食室	18,430
0117-000	城東小学校 屋内運動場付属室	5,450
0115-000	城東小学校 屋内運動場	93,540
0114-000	城東小学校 倉庫	3,290
0113-000	城東小学校 校舎	96,800
0112-000	城東小学校 多目的スペース	282,970
0111-000	城東小学校 校舎	155,520
0110-000	城東小学校 校舎	55,500
0109-000	城東小学校 プール専用付属室	530
0520-000	城東小学校 倉庫	—
0521-000	城東小学校 プール専用付属室	—
0522-000	城東小学校 倉庫	—
0523-000	城東小学校 多目的スペース	—
0524-000	城東小学校 多目的スペース	—
0525-000	城東小学校 多目的スペース	—

■点検報告

棟番号	0110-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0115-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0113-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0112-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0111-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0109-000	棟名称	城東小学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		
棟番号	0110-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0111-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0112-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：30個，問題あり：0個		
棟番号	0113-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0114-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		
棟番号	0115-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：39個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0117-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場 付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：0個		
棟番号	0118-000	棟名称	城東小学校 給食室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：35個，問題あり：0個		
棟番号	0120-000	棟名称	城東小学校 機械室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：22個，問題あり：0個		
棟番号	0121-000	棟名称	城東小学校 便所
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		
棟番号	0122-000	棟名称	城東小学校 機械室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：24個，問題あり：0個		
棟番号	0123-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場 付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：33個，問題あり：0個		
棟番号	0520-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：0個		
棟番号	0521-000	棟名称	城東小学校 プール専用 付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：0個		
棟番号	0522-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：0個		
棟番号	0523-000	棟名称	城東小学校 多目的スペ ース
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：23個，問題あり：0個		
棟番号	0524-000	棟名称	城東小学校 多目的スペ ース
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：18個，問題あり：0個		
棟番号	0525-000	棟名称	城東小学校 多目的スペ ース
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：18個，問題あり：0個		
棟番号	0109-000	棟名称	城東小学校 プール専用 付属室

点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0110-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0111-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：0個		
棟番号	0112-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0113-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0114-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0115-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：24個，問題あり：0個		
棟番号	0117-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場 付属室
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0118-000	棟名称	城東小学校 給食室
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：29個，問題あり：0個		
棟番号	0120-000	棟名称	城東小学校 機械室
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0123-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場 付属室
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0520-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0521-000	棟名称	城東小学校 プール専用 付属室
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：4個，問題あり：0個		

棟番号	0522-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0523-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0525-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2022-01-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：11個，問題あり：0個		
棟番号	0110-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：0個		
棟番号	0111-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：39個，問題あり：0個		
棟番号	0112-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：35個，問題あり：0個		
棟番号	0113-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：39個，問題あり：0個		
棟番号	0114-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0115-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：20個，問題あり：0個		
棟番号	0117-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場付属室
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		
棟番号	0109-000	棟名称	城東小学校 プール専用付属室
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0118-000	棟名称	城東小学校 給食室
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：22個，問題あり：0個		
棟番号	0120-000	棟名称	城東小学校 機械室

点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		
棟番号	0121-000	棟名称	城東小学校 便所
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		
棟番号	0122-000	棟名称	城東小学校 機械室
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：0個		
棟番号	0123-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場 付属室
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0520-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0521-000	棟名称	城東小学校 プール専用 付属室
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0522-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0523-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：0個		
棟番号	0524-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：26個，問題あり：0個		
棟番号	0525-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：27個，問題あり：0個		
棟番号	0110-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：35個，問題あり：0個		
棟番号	0111-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：35個，問題あり：0個		
棟番号	0112-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：27個，問題あり：0個		

棟番号	0113-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 33個, 問題あり: 0個		
棟番号	0114-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 10個, 問題あり: 0個		
棟番号	0117-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場 付属室
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 10個, 問題あり: 0個		
棟番号	0118-000	棟名称	城東小学校 給食室
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 19個, 問題あり: 0個		
棟番号	0120-000	棟名称	城東小学校 機械室
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 9個, 問題あり: 0個		
棟番号	0121-000	棟名称	城東小学校 便所
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 12個, 問題あり: 0個		
棟番号	0122-000	棟名称	城東小学校 機械室
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 10個, 問題あり: 0個		
棟番号	0123-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場 付属室
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 8個, 問題あり: 0個		
棟番号	0115-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 28個, 問題あり: 0個		
棟番号	0520-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 9個, 問題あり: 0個		
棟番号	0521-000	棟名称	城東小学校 プール専用 付属室
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 9個, 問題あり: 0個		
棟番号	0522-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 8個, 問題あり: 0個		
棟番号	0523-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース

点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：26個，問題あり：0個		
棟番号	0524-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：0個		
棟番号	0525-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2023-08-23	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：23個，問題あり：0個		
棟番号	0109-000	棟名称	城東小学校 プール専用付属室
点検日付	2023-08-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：0個，問題あり：0個		
棟番号	0109-000	棟名称	城東小学校 プール専用付属室
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：1個		
棟番号	0110-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：35個，問題あり：2個		
棟番号	0111-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：28個，問題あり：2個		
棟番号	0114-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：1個		
棟番号	0112-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：22個，問題あり：0個		
棟番号	0113-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：35個，問題あり：3個		
棟番号	0111-000	棟名称	城東小学校 校舎
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：16個，問題あり：4個		
棟番号	0115-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：18個，問題あり：1個		
棟番号	0117-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場付属室
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0118-000	棟名称	城東小学校 給食室
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：2個		
棟番号	0120-000	棟名称	城東小学校 機械室
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：0個		
棟番号	0123-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場 付属室
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0520-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：0個		
棟番号	0121-000	棟名称	城東小学校 便所
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0123-000	棟名称	城東小学校 屋内運動場 付属室
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：5個，問題あり：0個		
棟番号	0520-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：0個		
棟番号	0521-000	棟名称	城東小学校 プール専用 付属室
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0522-000	棟名称	城東小学校 倉庫
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0523-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0524-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0525-000	棟名称	城東小学校 多目的スペース
点検日付	2024-08-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2024/03/28 - 2024/09/30	大規模改修	防排煙制御設備改修工事(その1)	7,359
2024/06/27 - 2025/02/28	その他	城東小外2校空調設備設置工事(都市ガス方式その2)	17,274