

施設カルテ

施設 0085:今井小学校

所属 460100:学校教育課

2024年実績

住所 愛知県犬山市大字今井字若宮8

用途 小学校

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0085
施設名称	今井小学校
施設分類	小学校
建物の延床面積合計	1,930.0㎡
土地の保有敷地面積合計	8,066.63㎡

■所管

—	教	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	特	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

校舎	R造4階建て
体育館	W造1階建て

■簡易施設評価

(評価日: 2026/02/24)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.62点
		利用者視点	1.24点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	D【要対応】	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0164-000	今井小学校 屋内運動場	2001年	22	-3	894.0	木造		不要
0163-000	今井小学校 便所	1988年	38	0	3.0	鉄骨造		不要
0161-000	今井小学校 倉庫	1980年	15	-31	23.0	木造		不要
0160-000	今井小学校 給食室	1980年	31	-15	91.0	鉄骨造		不要
0158-000	今井小学校 校舎	1965年	47	-14	800.0	鉄筋コンクリート		済
0504-000	今井小学校 校舎	1995年	47	16	83.0	鉄筋コンクリート		不要
0505-000	今井小学校 プール専用付属室	1969年	31	-26	12.0	鉄骨造		不要
0506-000	今井小学校 プール専用付属室	1969年	31	-26	8.0	鉄骨造		不要

0507-000	今井小学校 プール専用付属室	1969年	31	-26	8.0	鉄骨造		不要
0508-000	今井小学校 プール専用付属室	1969年	31	-26	8.0	鉄骨造		不要

■施設運営情報

職員数	*
うち、非常勤、臨時・委託人用	*


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	*

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	3,819人
運営時間(1日)(①)	8.0時間
年間運営日数(②)	201日
稼働率(①×②)/(24×365)	18.36%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	3千円
その他収入	0千円
収入合計	3千円

財産購入費	0千円
物件費	9,962千円
工事費	440千円
修繕費	179千円
委託費	18,406千円
人件費	7,500千円
その他経費	0千円
支出合計	36,487千円

【支出+収入(千円)】



■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0164-000	今井小学校 屋内運動場	184,350
0163-000	今井小学校 便所	850
0161-000	今井小学校 倉庫	1,520
0160-000	今井小学校 給食室	9,530
0158-000	今井小学校 校舎	135,950
0504-000	今井小学校 校舎	18,000
0505-000	今井小学校 プール専用付属室	1,200
0506-000	今井小学校 プール専用付属室	800
0507-000	今井小学校 プール専用付属室	800
0508-000	今井小学校 プール専用付属室	800

■点検報告

棟番号	0158-000	棟名称	今井小学校 校舎
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		

棟番号	0160-000	棟名称	今井小学校 給食室
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：36個，問題あり：0個		

棟番号	0164-000	棟名称	今井小学校 屋内運動場
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		

棟番号	0158-000	棟名称	今井小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：0個		

棟番号	0160-000	棟名称	今井小学校 給食室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：36個，問題あり：0個		

棟番号	0161-000	棟名称	今井小学校 倉庫
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		

棟番号	0164-000	棟名称	今井小学校 屋内運動場
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：35個，問題あり：0個		

棟番号	0505-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		


棟番号	0504-000	棟名称	今井小学校 校舎
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：0個		

棟番号	0506-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：16個，問題あり：0個		

棟番号	0507-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		

棟番号	0508-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室
点検日付	2020-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0158-000	棟名称	今井小学校 校舎
点検日付	2021-11-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0160-000	棟名称	今井小学校 給食室
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：30個，問題あり：0個		
棟番号	0161-000	棟名称	今井小学校 倉庫
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0163-000	棟名称	今井小学校 便所
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0164-000	棟名称	今井小学校 屋内運動場
点検日付	2021-11-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：29個，問題あり：0個		
棟番号	0158-000	棟名称	今井小学校 校舎
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		
棟番号	0160-000	棟名称	今井小学校 給食室
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：0個		
棟番号	0161-000	棟名称	今井小学校 倉庫
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0163-000	棟名称	今井小学校 便所
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		
棟番号	0164-000	棟名称	今井小学校 屋内運動場
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：21個，問題あり：0個		
棟番号	0504-000	棟名称	今井小学校 校舎
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：0個		
棟番号	0505-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		
棟番号	0506-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室

点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0507-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		
棟番号	0508-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室
点検日付	2022-08-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		
棟番号	0158-000	棟名称	今井小学校 校舎
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：36個，問題あり：0個		
棟番号	0160-000	棟名称	今井小学校 給食室
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：0個		
棟番号	0161-000	棟名称	今井小学校 倉庫
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：0個		
棟番号	0163-000	棟名称	今井小学校 便所
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		
棟番号	0164-000	棟名称	今井小学校 屋内運動場
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：21個，問題あり：0個		
棟番号	0504-000	棟名称	今井小学校 校舎
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：0個		
棟番号	0505-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		
棟番号	0506-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		
棟番号	0507-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		
棟番号	0508-000	棟名称	今井小学校 プール専用付属室
点検日付	2023-08-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		

棟番号	0158-000	棟名称	今井小学校 校舎
点検日付	2024-08-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 35個, 問題あり: 0個		
棟番号	0160-000	棟名称	今井小学校 給食室
点検日付	2024-08-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 24個, 問題あり: 0個		
棟番号	0161-000	棟名称	今井小学校 倉庫
点検日付	2024-08-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 14個, 問題あり: 0個		
棟番号	0163-000	棟名称	今井小学校 便所
点検日付	2024-08-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 16個, 問題あり: 0個		
棟番号	0164-000	棟名称	今井小学校 屋内運動場
点検日付	2024-08-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 25個, 問題あり: 0個		

■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2020/12/17 - 2021/03/26	その他	今井小学校非構造部材改修工事	3,399
2024/06/27 - 2025/02/28	その他	今井小外3校空調設備設置工事(電気方式)	4,215