

施設カルテ

施設 0001:犬山市役所 本庁舎

所属 410300:総務課

2022年実績

住所 愛知県犬山市大字犬山字東畑36

用途 市庁舎

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 0001 |
| 施設名称 | 犬山市役所 本庁舎 |
| 施設分類 | 市庁舎 |
| 建物の延床面積合計 | 10,407.77㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 8,895.29㎡ |

■所管

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | - | - | - | - | - | - |
|----|---|---|---|---|---|---|

■利用

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サ | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|


■備考

7階建て

■簡易施設評価

(評価日: 2024/01/26)

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 整備の方向性 | 維持継続 | 管理者視点 | 0.93点 |
| | | 利用者視点 | 0.45点 |
| 建物劣化度 | 建物管理度 | 運用管理度 | |
| A | B | C | |
| 設備管理度 | 立地環境度 | 施設活用度 | |
| A | A | B | |



■建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 耐震性能 | |
|----------|----------------|-------|------|------|----------|------------|------|----|
| | | | | | | | 診断 | 補強 |
| 0001-000 | 本庁舎 庁舎 | 2009年 | 38 | 23 | 9,754.0 | 鉄骨造 | | 不要 |
| 0493-000 | 本庁舎 駐輪場 1 (西) | 2010年 | 31 | 17 | 13.73 | 鉄骨造 | | 不要 |
| 0494-000 | 本庁舎 駐輪場 2 (南) | 2009年 | 31 | 16 | 48.0 | 鉄骨造 | | 不要 |
| 0495-000 | 本庁舎 駐輪場 3 (北) | 2011年 | 31 | 18 | 24.0 | 鉄骨造 | | 不要 |
| 0496-000 | 本庁舎 駐輪場 4 (中央) | 2011年 | 31 | 18 | 12.0 | 鉄骨造 | | 不要 |
| 0497-000 | 本庁舎 公用車車庫 | 2009年 | 31 | 16 | 68.4 | 鉄骨造 | | 不要 |
| 0498-000 | 本庁舎 ごみ倉庫 | 2009年 | 31 | 16 | 51.45 | コンクリートブロック | | 不要 |
| 0499-000 | 本庁舎 玄関前庇 | 2010年 | 38 | 24 | 297.6 | 鉄骨造 | | 不要 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|--------|-----|--|----|
| 0500-000 | 本庁舎 駐車場シェルター | 2011年 | 38 | 25 | 138.59 | 鉄骨造 | | 不要 |
|----------|--------------|-------|----|----|--------|-----|--|----|

■施設運営情報

| | |
|----------------|------|
| 職員数 | 473人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 165人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | * |
| 空室数 | * |
| 駐車台数 | 55台 |

■施設利用・稼働状況

| | |
|-------------------|----------|
| 延べ利用者数 | 220,159人 |
| 運営時間(1日)(①) | 8.45時間 |
| 年間運営日数(②) | 359日 |
| 稼働率(①×②)/(24×365) | 34.63% |

【稼働率(%)】




■収入支出情報

| | |
|----------|---------|
| 使用料及び手数料 | 5,322千円 |
| その他収入 | 3,043千円 |
| 収入合計 | 8,366千円 |

| | |
|-------|-----------|
| 財産購入費 | 0千円 |
| 物件費 | 59,970千円 |
| 工事費 | 27,113千円 |
| 修繕費 | 644千円 |
| 委託費 | 70,383千円 |
| 人件費 | 7,284千円 |
| その他経費 | 0千円 |
| 支出合計 | 165,395千円 |

【支出+収入(千円)】




■財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格(千円) |
|----------|--------------|-----------|
| 0001-000 | 本庁舎 庁舎 | 2,583,900 |
| 0493-000 | 本庁舎 駐輪場1(西) | 2,372 |
| 0494-000 | 本庁舎 駐輪場2(南) | 3,286 |
| 0495-000 | 本庁舎 駐輪場3(北) | 3,245 |
| 0496-000 | 本庁舎 駐輪場4(中央) | 2,551 |
| 0497-000 | 本庁舎 公用車車庫 | 13,748 |
| 0498-000 | 本庁舎 ごみ倉庫 | 9,426 |
| 0499-000 | 本庁舎 玄関前庇 | 43,352 |
| 0500-000 | 本庁舎 駐車場シェルター | 13,405 |

■点検報告

| | | | |
|------|------------------|------|----------------|
| 棟番号 | 0001-000 | 棟名称 | 本庁舎 庁舎 |
| 点検日付 | 2018-11-30 | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：40個，問題あり：0個 | | |
| 棟番号 | 0001-000 | 棟名称 | 本庁舎 庁舎 |
| 点検日付 | 2020-03-31 | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：38個，問題あり：2個 | | |
| 棟番号 | 0001-000 | 棟名称 | 本庁舎 庁舎 |
| 点検日付 | 2021-03-31 | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：37個，問題あり：3個 | | |
| 棟番号 | 0001-000 | 棟名称 | 本庁舎 庁舎 |
| 点検日付 | 2022-03-31 | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：36個，問題あり：4個 | | |
| 棟番号 | 0001-000 | 棟名称 | 本庁舎 庁舎 |
| 点検日付 | 2023-03-31 | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし：39個，問題あり：2個 | | |

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

| 実施期間 | 工事種別 | 工事名 | 工事費(千円) |
|--------------------|------|-----|---------|
| 大規模修繕・改修工事情報がありません | | | |