

施設写真

地図



施設基本情報

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 施設コード       | 0045             |
| 施設名称        | 身体障害者活動センター ふれんど |
| 施設分類        | 障害者総合支援センター      |
| 建物の延床面積合計   | 283.23㎡          |
| 土地の保有敷地面積合計 | 2,290.0㎡         |

所管

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 福 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|

利用

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 特 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|

備考

|      |
|------|
| 1階建て |
|------|


簡易施設評価

(評価日：2025/02/07)

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| 整備の方向性 | 維持継続  | 管理者視点 | 1.06点 |
|        |       | 利用者視点 | 0.94点 |
| 建物劣化度  | 建物管理度 | 運用管理度 |       |
| A      | B     | C     |       |
| 設備管理度  | 立地環境度 | 施設活用度 |       |
| A      | A     | C     |       |

建物一覧

| 棟番号      | 棟名称                | 建築年   | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 構造         | 耐震性能 |    |
|----------|--------------------|-------|------|------|---------|------------|------|----|
|          |                    |       |      |      |         |            | 診断   | 補強 |
| 0303-000 | 身体障害者活動センター 活動センタ— | 1994年 | 31   | 0    | 283.23  | 鉄骨鉄筋コンクリート |      | 不要 |



## ■施設運営情報

|                |    |
|----------------|----|
| 職員数            | 6人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 6人 |


## ■施設内保有スペース

|      |   |
|------|---|
| 入居戸数 | * |
| 空室数  | * |
| 駐車台数 | * |

## ■施設利用・稼働状況

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 延べ利用者数            | 1,538人 |
| 運営時間(1日)(①)       | 6.0時間  |
| 年間運営日数(②)         | 292日   |
| 稼働率(①×②/(24×365)) | 20.0%  |

【稼働率(%)】




## ■収入支出情報

|          |       |
|----------|-------|
| 使用料及び手数料 | 0千円   |
| その他収入    | 111千円 |
| 収入合計     | 111千円 |

|       |          |
|-------|----------|
| 財産購入費 | 0千円      |
| 物件費   | 704千円    |
| 工事費   | 0千円      |
| 修繕費   | 0千円      |
| 委託費   | 10,475千円 |
| 人件費   | 0千円      |
| その他経費 | 0千円      |
| 支出合計  | 11,179千円 |

【支出+収入(千円)】




## ■財産情報

| 棟番号      | 棟名称                | 取得価格(千円) |
|----------|--------------------|----------|
| 0303-000 | 身体障害者活動センター 活動センター | 83,880   |

■点検報告

|      |                   |      |                       |
|------|-------------------|------|-----------------------|
| 棟番号  | 0303-000          | 棟名称  | 身体障害者活動センター<br>活動センター |
| 点検日付 | 2018-11-30        | 点検名称 | チェックシートテンプレート1        |
| 点検結果 | 問題なし：13個，問題あり：4個  |      |                       |
| 棟番号  | 0303-000          | 棟名称  | 身体障害者活動センター<br>活動センター |
| 点検日付 | 2020-03-31        | 点検名称 | チェックシートテンプレート1        |
| 点検結果 | 問題なし：18個，問題あり：4個  |      |                       |
| 棟番号  | 0303-000          | 棟名称  | 身体障害者活動センター<br>活動センター |
| 点検日付 | 2021-03-01        | 点検名称 | チェックシートテンプレート1        |
| 点検結果 | 問題なし：14個，問題あり：6個  |      |                       |
| 棟番号  | 0303-000          | 棟名称  | 身体障害者活動センター<br>活動センター |
| 点検日付 | 2021-12-23        | 点検名称 | チェックシートテンプレート1        |
| 点検結果 | 問題なし：29個，問題あり：6個  |      |                       |
| 棟番号  | 0303-000          | 棟名称  | 身体障害者活動センター<br>活動センター |
| 点検日付 | 2022-12-30        | 点検名称 | チェックシートテンプレート1        |
| 点検結果 | 問題なし：25個，問題あり：9個  |      |                       |
| 棟番号  | 0303-000          | 棟名称  | 身体障害者活動センター<br>活動センター |
| 点検日付 | 2024-03-01        | 点検名称 | チェックシートテンプレート1        |
| 点検結果 | 問題なし：24個，問題あり：10個 |      |                       |

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

| 実施期間               | 工事種別 | 工事名 | 工事費(千円) |
|--------------------|------|-----|---------|
| 大規模修繕・改修工事情報がありません |      |     |         |