

施設カルテ

施設 0079: 楽田ふれあいセンター

所属 420100: 地域協働課

2022年実績

住所 愛知県犬山市字外屋敷59-1

用途 コミュニティセンター 複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0079
施設名称	楽田ふれあいセンター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	1,622.85㎡
土地の保有敷地面積合計	4,982.89㎡

■所管

—	教	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	活	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

2階建 避難所として指定
 H25.9 駐車場拡張(42台→76台) ※地域経済活性化・雇用創出
 臨時交付金

■簡易施設評価

(評価日: 2024/02/09)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.98点
		利用者視点	0.67点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	C	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	A	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
537-000	楽田ふれあいセンター 車庫	2001年	—	0	26.79			
538-000	楽田ふれあいセンター 倉庫	2001年	—	0	40.42	鉄筋コンクリート		
0384-000	楽田ふれあいセンター ふれあいセンタ	2001年	38	15	1,473.14	鉄筋コンクリート		不要
0385-000	楽田ふれあいセンター 車庫	2014年	25	15	82.5	鉄骨造		不要

■施設運営情報

職員数	7人
うち、非常勤、臨時・委託人用	7人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	76台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	32,073人
運営時間(1日)(①)	12.0時間
年間運営日数(②)	365日
稼働率(①×②/(24×365))	50.0%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	3,170千円
その他収入	120千円
収入合計	3,290千円

財産購入費	0千円
物件費	6,160千円
工事費	957千円
修繕費	1,003千円
委託費	14,453千円
人件費	0千円
その他経費	0千円
支出合計	22,575千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
537-000	楽田ふれあいセンター 車庫	—
538-000	楽田ふれあいセンター 倉庫	—
0384-000	楽田ふれあいセンター ふれあいセンター	326,489
0385-000	楽田ふれあいセンター 車庫	4,305

■点検報告

棟番号	0384-000	棟名称	楽田ふれあいセンター ふれあいセンター
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：36個，問題あり：1個		
棟番号	0384-000	棟名称	楽田ふれあいセンター ふれあいセンター
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：29個，問題あり：3個		
棟番号	0384-000	棟名称	楽田ふれあいセンター ふれあいセンター
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：30個，問題あり：5個		
棟番号	0384-000	棟名称	楽田ふれあいセンター ふれあいセンター
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：4個		
棟番号	0384-000	棟名称	楽田ふれあいセンター ふれあいセンター
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：33個，問題あり：2個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			