

施設カルテ

施設 0114:天神集会場

所属 420100:地域協働課

2022年実績

住所 愛知県犬山市天神町二丁目12

用途 コミュニティセンター 複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0114
施設名称	天神集会場
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	107.96㎡
土地の保有敷地面積合計	377.13㎡

■所管

—	教	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	活	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

1階建  
普通財産として町内に無償貸付

■簡易施設評価

(評価日: 2024/02/09)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.7点
		利用者視点	0.82点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	C	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0450-000	天神町集会場 集会所	1981年	34	-9	107.96	鉄骨造		不要

■施設運営情報

職員数	*
うち、非常勤、臨時・委託人用	*


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	2台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	2,700人
運営時間(1日)(①)	8.0時間
年間運営日数(②)	270日
稼働率(①×②/(24×365))	24.66%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	3千円
収入合計	3千円

財産購入費	0千円
物件費	3千円
工事費	0千円
修繕費	0千円
委託費	0千円
人件費	0千円
その他経費	0千円
支出合計	3千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0450-000	天神町集会場 集会所	17,112

■点検報告

棟番号	0450-000	棟名称	天神町集会場 集会所
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 21個, 問題あり: 0個		
棟番号	0450-000	棟名称	天神町集会場 集会所
点検日付	2019-11-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 21個, 問題あり: 0個		
棟番号	0450-000	棟名称	天神町集会場 集会所
点検日付	2020-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 21個, 問題あり: 0個		
棟番号	0450-000	棟名称	天神町集会場 集会所
点検日付	2021-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 21個, 問題あり: 0個		
棟番号	0450-000	棟名称	天神町集会場 集会所
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 18個, 問題あり: 0個		

【主な修繕・改修費用(千円)】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			