

施設カルテ

2023年実績

施設	0052:消防署南出張所	所属	470100:消防総務課
住所	愛知県犬山市大字羽黒新田字上島38-15	用途	分署・分遣所・出張所 複合区分 単独

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0052
施設名称	消防署南出張所
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	598.13㎡
土地の保有敷地面積合計	1,593.19㎡

所管

—	—	—	—	警告	—	—
---	---	---	---	----	---	---

備考

太陽光発電補助金有
2階建て


利用

—	—	—	—	—	倉	—
---	---	---	---	---	---	---

簡易施設評価

(評価日: 2025/02/07)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.83点
		利用者視点	0.84点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	C	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	C	



建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0018-000	消防署南出張所 出張所	2011年	38	24	587.5	鉄骨造		不要
0485-000	消防署南出張所 駐輪場	2011年	31	17	10.63			不要

■施設運営情報

職員数	18人
うち、非常勤、臨時・委託人用	*


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	17台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	120人
運営時間(1日)(①)	24.0時間
年間運営日数(②)	365日
稼働率(①×②/(24×365))	100.0%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	236千円
その他収入	535千円
収入合計	771千円

財産購入費	0千円
物件費	1,379千円
工事費	12,903千円
修繕費	339千円
委託費	110千円
人件費	716千円
その他経費	0千円
支出合計	15,450千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0018-000	消防署南出張所 出張所	108,150
0485-000	消防署南出張所 駐輪場	475

点検報告

棟番号	0018-000	棟名称	消防署南出張所 出張所
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		
棟番号	0485-000	棟名称	消防署南出張所 駐輪場
点検日付	2018-12-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果			
棟番号	0018-000	棟名称	消防署南出張所 出張所
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：28個，問題あり：1個		
棟番号	0485-000	棟名称	消防署南出張所 駐輪場
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果			
棟番号	0018-000	棟名称	消防署南出張所 出張所
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：30個，問題あり：2個		
棟番号	0485-000	棟名称	消防署南出張所 駐輪場
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：1個，問題あり：0個		
棟番号	0018-000	棟名称	消防署南出張所 出張所
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：2個		
棟番号	0018-000	棟名称	消防署南出張所 出張所
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：3個		
棟番号	0018-000	棟名称	消防署南出張所 出張所
点検日付	2024-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：2個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2015/11/01 - 2016/01/29	大規模改修	太陽光発電設備、蓄電池システム整備事業	23,544