

施設カルテ

施設 0054:第2分団車庫

所属 470100:消防総務課

2022年実績


住所 愛知県犬山市大字犬山字南古券155-1

用途 分署・分遣所・出張所 複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0054
施設名称	第2分団車庫
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	64.02㎡
土地の保有敷地面積合計	38.6㎡

■所管

—	—	—	—	警	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	—	—	—	倉	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

--

■簡易施設評価

(評価日: 2024/01/26)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.7点
		利用者視点	1.24点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	D 【要対応】	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0014-000	第2分団車庫 車庫	1979年	38	-7	64.02	鉄骨造		済

■施設運営情報

職員数	30人
うち、非常勤、臨時・委託人用	30人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	*

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	*
運営時間(1日) (①)	1.0時間
年間運営日数 (②)	24日
稼働率 (①×②/(24×365))	0.27%

【稼働率 (%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	81千円
工事費	0千円
修繕費	0千円
委託費	0千円
人件費	0千円
その他経費	0千円
支出合計	81千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円)
0014-000	第2分団車庫 車庫	11,502

■点検報告

棟番号	0014-000	棟名称	第2分団車庫 車庫
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 18個, 問題あり: 0個		
棟番号	0014-000	棟名称	第2分団車庫 車庫
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 23個, 問題あり: 0個		
棟番号	0014-000	棟名称	第2分団車庫 車庫
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 20個, 問題あり: 0個		
棟番号	0014-000	棟名称	第2分団車庫 車庫
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 17個, 問題あり: 1個		
棟番号	0014-000	棟名称	第2分団車庫 車庫
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 21個, 問題あり: 1個		

【主な修繕・改修費用(千円)】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
1995/10/10 - 1995/11/30	大規模改修	下水道接続工事	1,236
2013/08/30 - 2013/10/30	大規模改修	車庫耐震改修工事	2,352
2014/10/01 - 2014/12/19	大規模改修	車庫防水工事	2,030