

施設カルテ

施設 0051: 犬山市消防本部庁舎

所属 470100: 消防総務課

2022年実績

住所 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1


用途 消防署

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0051
施設名称	犬山市消防本部庁舎
施設分類	消防署
建物の延床面積合計	1,995.3㎡
土地の保有敷地面積合計	5,193.3㎡

■所管

—	—	—	—	警	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	—	—	—	倉	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

--

■簡易施設評価

(評価日: 2024/01/26)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.71点
		利用者視点	0.89点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	B	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	C	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0012-000	消防署・消防本部 旧通信指令室	2001年	38	15	69.0	鉄骨造		不要
0011-000	消防署・消防本部 1階建西倉庫	1977年	31	-16	36.0	鉄骨造		
0010-000	消防署・消防本部 食堂	1997年	31	4	70.0	鉄骨造		不要
0009-000	消防署・消防本部 2階建西倉庫	1993年	31	0	106.0	鉄骨造		不要
0008-000	消防署・消防本部 受付室	1987年	50	13	94.0	鉄骨鉄筋コンクリート		不要
0007-000	消防署・消防本部 東車庫兼倉庫	1987年	31	-6	179.0	鉄骨造		不要
0006-000	消防署・消防本部 危険物倉庫	1977年	38	-9	6.0	鉄筋コンクリート		
0005-000	消防署・消防本部 庁舎	1974年	50	0	1,421.05	鉄骨鉄筋コンクリート		済

0483-000	消防署・消防本部 駐輪場	1987年	31	-6	14.25		
----------	--------------	-------	----	----	-------	--	--

■施設運営情報

職員数	67人
うち、非常勤、臨時・委託人用	*


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	22台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	10,950人
運営時間(1日)(①)	24.0時間
年間運営日数(②)	365日
稼働率(①×②)/(24×365)	100.0%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	828千円
その他収入	277千円
収入合計	1,105千円

財産購入費	0千円
物件費	6,510千円
工事費	1,859千円
修繕費	1,204千円
委託費	474千円
人件費	2,185千円
その他経費	0千円
支出合計	12,234千円

【支出+収入(千円)】



■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0012-000	消防署・消防本部 旧通信指令室	18,475
0011-000	消防署・消防本部 1階建西倉庫	2,920
0010-000	消防署・消防本部 食堂	19,220
0009-000	消防署・消防本部 2階建西倉庫	9,597
0008-000	消防署・消防本部 受付室	25,560
0007-000	消防署・消防本部 東車庫兼倉庫	4,837
0006-000	消防署・消防本部 危険物倉庫	652
0005-000	消防署・消防本部 庁舎	281,622
0483-000	消防署・消防本部 駐輪場	500

■点検報告

棟番号	0005-000	棟名称	消防署・消防本部 庁舎
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：3個		

棟番号	0006-000	棟名称	消防署・消防本部 危険物倉庫
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		

棟番号	0007-000	棟名称	消防署・消防本部 東車庫兼倉庫
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：0個		

棟番号	0008-000	棟名称	消防署・消防本部 受付室
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：16個，問題あり：0個		

棟番号	0009-000	棟名称	消防署・消防本部 2階建西倉庫
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：1個		

棟番号	0010-000	棟名称	消防署・消防本部 食堂
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：1個，問題あり：0個		

棟番号	0011-000	棟名称	消防署・消防本部 1階建西倉庫
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		

棟番号	0012-000	棟名称	消防署・消防本部 旧通信指令室
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：0個		


棟番号	0483-000	棟名称	消防署・消防本部 駐輪場
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果			

棟番号	0005-000	棟名称	消防署・消防本部 庁舎
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：4個		

棟番号	0006-000	棟名称	消防署・消防本部 危険物倉庫
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：0個		

棟番号	0007-000	棟名称	消防署・消防本部 東車庫兼倉庫
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：1個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0008-000	棟名称	消防署・消防本部 受付室
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：18個，問題あり：0個		
棟番号	0009-000	棟名称	消防署・消防本部 2階建西倉庫
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：1個		
棟番号	0010-000	棟名称	消防署・消防本部 食堂
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：17個，問題あり：1個		
棟番号	0011-000	棟名称	消防署・消防本部 1階建西倉庫
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0012-000	棟名称	消防署・消防本部 旧通信指令室
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：2個		
棟番号	0483-000	棟名称	消防署・消防本部 駐輪場
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果			
棟番号	0005-000	棟名称	消防署・消防本部 庁舎
点検日付	2020-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：5個		
棟番号	0006-000	棟名称	消防署・消防本部 危険物倉庫
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0007-000	棟名称	消防署・消防本部 東車庫兼倉庫
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0008-000	棟名称	消防署・消防本部 受付室
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：2個		
棟番号	0009-000	棟名称	消防署・消防本部 2階建西倉庫
点検日付	2020-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：5個，問題あり：1個		
棟番号	0010-000	棟名称	消防署・消防本部 食堂
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：1個		
棟番号	0011-000	棟名称	消防署・消防本部 1階建西倉庫

点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：5個，問題あり：0個		
棟番号	0012-000	棟名称	消防署・消防本部 旧通信指令室
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：3個		
棟番号	0483-000	棟名称	消防署・消防本部 駐輪場
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：1個，問題あり：0個		
棟番号	0005-000	棟名称	消防署・消防本部 庁舎
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：9個		
棟番号	0006-000	棟名称	消防署・消防本部 危険物倉庫
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		
棟番号	0007-000	棟名称	消防署・消防本部 東車庫兼倉庫
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：7個，問題あり：0個		
棟番号	0008-000	棟名称	消防署・消防本部 受付室
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		
棟番号	0009-000	棟名称	消防署・消防本部 2階建西倉庫
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0010-000	棟名称	消防署・消防本部 食堂
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		
棟番号	0011-000	棟名称	消防署・消防本部 1階建西倉庫
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：6個，問題あり：0個		
棟番号	0012-000	棟名称	消防署・消防本部 旧通信指令室
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		
棟番号	0005-000	棟名称	消防署・消防本部 庁舎
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：7個		
棟番号	0006-000	棟名称	消防署・消防本部 危険物倉庫
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		

棟番号	0007-000	棟名称	消防署・消防本部 東車 庫兼倉庫
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		
棟番号	0008-000	棟名称	消防署・消防本部 受付 室
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：23個，問題あり：0個		
棟番号	0009-000	棟名称	消防署・消防本部 2階 建西倉庫
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		
棟番号	0012-000	棟名称	消防署・消防本部 旧通 信指令室
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：20個，問題あり：0個		

■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
1991/01/10 - 1991/03/03	大規模改修	外壁等防水改修工事	16,995
1999/04/10 - 1999/05/30	大規模改修	受付室屋根防水	805
2003/10/01 - 2004/01/30	大規模改修	耐震等改修工事	29,400
2006/06/01 - 2006/08/01	大規模改修	冷暖房機器取替工事	7,455
2007/05/01 - 2007/10/01	大規模改修	消防庁舎下水道改修等工事	7,560
2010/10/01 - 2010/12/01	大規模改修	消防庁舎屋上階段室外壁塗装及び防水工事	1,575
2011/08/01 - 2011/10/01	大規模改修	消防本部庁舎車庫陸屋根防水修繕	1,081
2015/08/01 - 2015/10/01	大規模改修	消防庁舎2階北西陸屋根防水工事	1,998
2016/09/01 - 2016/11/01	大規模改修	消防庁舎天井貼替工事	1,274
2017/01/10 - 2017/03/15	大規模改修	消防本部庁舎外壁改修工事	9,936
2017/04/03 - 2017/04/30	大規模改修	庁舎南側窓防水修繕	1,263
2017/08/01 - 2017/10/01	大規模改修	高圧受変電設備設置工事	15,951
2019/05/01 - 2019/06/30	大規模改修	消防庁舎1階事務所エアコン取替工事	1,728