

施設カルテ

施設 0052:消防署南出張所

所属 470100:消防総務課

2022年実績


住所 愛知県犬山市大字羽黒新田字上島38-15

用途 分署・分遣所・出張所 複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0052
施設名称	消防署南出張所
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	598.13㎡
土地の保有敷地面積合計	1,593.19㎡

■所管

—	—	—	—	警	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	—	—	—	倉	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

太陽光発電補助金有
2階建て

■簡易施設評価

(評価日: 2024/01/26)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.65点
		利用者視点	0.84点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	B	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	C	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0018-000	消防署南出張所 出張所	2011年	38	25	587.5	鉄骨造		不要
0485-000	消防署南出張所 駐輪場	2011年	31	18	10.63			不要

■施設運営情報

職員数	18人
うち、非常勤、臨時・委託人用	*


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	17台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	120人
運営時間(1日) (①)	24.0時間
年間運営日数 (②)	365日
稼働率 (①×②)/(24×365)	100.0%

【稼働率 (%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	150千円
その他収入	31千円
収入合計	181千円

財産購入費	0千円
物件費	1,552千円
工事費	0千円
修繕費	69千円
委託費	110千円
人件費	728千円
その他経費	0千円
支出合計	2,460千円

【支出+収入 (千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円)
0018-000	消防署南出張所 出張所	108,150
0485-000	消防署南出張所 駐輪場	475

■点検報告

棟番号	0018-000	棟名称	消防署南出張所 出張所
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 32個, 問題あり: 0個		
棟番号	0485-000	棟名称	消防署南出張所 駐輪場
点検日付	2018-12-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果			
棟番号	0018-000	棟名称	消防署南出張所 出張所
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 28個, 問題あり: 1個		
棟番号	0485-000	棟名称	消防署南出張所 駐輪場
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果			
棟番号	0018-000	棟名称	消防署南出張所 出張所
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 30個, 問題あり: 2個		
棟番号	0485-000	棟名称	消防署南出張所 駐輪場
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 1個, 問題あり: 0個		
棟番号	0018-000	棟名称	消防署南出張所 出張所
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 31個, 問題あり: 2個		
棟番号	0018-000	棟名称	消防署南出張所 出張所
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 32個, 問題あり: 3個		

【主な修繕・改修費用(千円)】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2015/11/01 - 2016/01/29	大規模改修	太陽光発電設備、蓄電池システム整備事業	23,544