

施設カルテ

施設 0002:消防署北出張所

所属 470100:消防総務課

2024年実績

住所 愛知県犬山市大字犬山字身打田11-5

用途 分署・分遣所・出張所 複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0002
施設名称	消防署北出張所
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	577.69㎡
土地の保有敷地面積合計	2,305.19㎡

■所管

—	—	—	—	警	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	—	—	—	倉	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

--

■簡易施設評価

(評価日: 2026/02/13)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.64点
		利用者視点	0.7点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	B	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	C	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0020-000	消防署北出張所 駐輪場	2018年	31	23	9.7			不要
0019-000	消防署北出張所 出張所	2018年	38	30	567.99	鉄骨造		不要

■施設運営情報

職員数	18人
うち、非常勤、臨時・委託人用	*


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	17台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	120人
運営時間(1日)(①)	24.0時間
年間運営日数(②)	365日
稼働率(①×②/(24×365))	100.0%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	186千円
その他収入	620千円
収入合計	806千円

財産購入費	0千円
物件費	1,254千円
工事費	0千円
修繕費	0千円
委託費	40千円
人件費	746千円
その他経費	0千円
支出合計	2,041千円

【支出+収入(千円)】



■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0020-000	消防署北出張所 駐輪場	253
0019-000	消防署北出張所 出張所	145,720

■点検報告

棟番号	0019-000	棟名称	消防署北出張所 出張所
点検日付	2018-11-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：0個		

棟番号	0020-000	棟名称	消防署北出張所 駐輪場
点検日付	2018-11-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：4個，問題あり：0個		

棟番号	0019-000	棟名称	消防署北出張所 出張所
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：29個，問題あり：0個		

棟番号	0020-000	棟名称	消防署北出張所 駐輪場
点検日付	2019-12-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：1個，問題あり：0個		

棟番号	0019-000	棟名称	消防署北出張所 出張所
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：1個		

棟番号	0020-000	棟名称	消防署北出張所 駐輪場
点検日付	2020-12-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：1個，問題あり：0個		

棟番号	0019-000	棟名称	消防署北出張所 出張所
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		

棟番号	0020-000	棟名称	消防署北出張所 駐輪場
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：1個，問題あり：0個		


棟番号	0019-000	棟名称	消防署北出張所 出張所
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：0個		

棟番号	0020-000	棟名称	消防署北出張所 駐輪場
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果			

棟番号	0019-000	棟名称	消防署北出張所 出張所
点検日付	2024-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		

棟番号	0020-000	棟名称	消防署北出張所 駐輪場
点検日付	2024-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：1個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0019-000	棟名称	消防署北出張所 出張所
点検日付	2025-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 31個, 問題あり: 0個		
棟番号	0020-000	棟名称	消防署北出張所 駐輪場
点検日付	2025-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 1個, 問題あり: 0個		

■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			