

施設写真

地図



施設基本情報

施設コード	0117
施設名称	わん丸エコステーション
施設分類	その他行政系施設
建物の延床面積合計	49.59㎡
土地の保有敷地面積合計	25,164.15㎡

所管

—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

利用

—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


備考

犬山市都市美化センター敷地内に設置

簡易施設評価

(評価日: 2025/01/20)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	1.42点
		利用者視点	1.12点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
D【要対応】	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	C	



建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0484-000	わん丸エコステーション 倉庫	1994年	24	-7	49.59			

■施設運営情報

職員数	2人
うち、非常勤、臨時・委託人用	1人


■施設内保有スペース

入居戸数	0室
空室数	0室
駐車台数	4台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	10,565人
運営時間(1日)(①)	7.0時間
年間運営日数(②)	290日
稼働率(①×②/(24×365))	23.17%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	46千円
工事費	0千円
修繕費	23千円
委託費	0千円
人件費	0千円
その他経費	0千円
支出合計	70千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0484-000	わん丸エコステーション 倉庫	2,940

■点検報告

棟番号	0484-000	棟名称	わん丸エコステーション 倉庫
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：1個		
棟番号	0484-000	棟名称	わん丸エコステーション 倉庫
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：1個		
棟番号	0484-000	棟名称	わん丸エコステーション 倉庫
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0484-000	棟名称	わん丸エコステーション 倉庫
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0484-000	棟名称	わん丸エコステーション 倉庫
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0484-000	棟名称	わん丸エコステーション 倉庫
点検日付	2024-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2017/07/25 - 2017/10/12	その他	わん丸エコステーション仮設トイレ設置工事	1,620