

施設カルテ

施設 0096:犬山里山学センター

所属 450100:環境課

2023年実績

住所 愛知県犬山市大字塔野地字大畔364-2


用途 社会教育センター

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0096
施設名称	犬山里山学センター
施設分類	社会教育センター
建物の延床面積合計	449.34㎡
土地の保有敷地面積合計	2,206.22㎡

■所管

—	教	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

サ	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

--

■簡易施設評価

(評価日: 2025/02/07)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.58点
		利用者視点	0.84点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	B	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0376-000	環境保全ボランティアセンター 木工作业室他	2006年	20	1	86.94	木造		不要
0375-000	犬山里山学センター 犬山里山学センター	2006年	15	-4	362.4	木造		不要

■施設運営情報

職員数	1人
うち、非常勤、臨時・委託人用	1人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	20台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	4,825人
運営時間(1日)(①)	8.0時間
年間運営日数(②)	307日
稼働率(①×②/(24×365))	28.04%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	2千円
その他収入	36千円
収入合計	39千円

財産購入費	0千円
物件費	853千円
工事費	0千円
修繕費	47千円
委託費	6,163千円
人件費	597千円
その他経費	0千円
支出合計	7,661千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0376-000	環境保全ボランティアセンター 木工作業室他	29,467
0375-000	犬山里山学センター 犬山里山学センター	91,422

■点検報告

棟番号	0375-000	棟名称	犬山里山学センター 犬山里山学センター
点検日付	2018-07-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：3個		
棟番号	0376-000	棟名称	環境保全ボランティアセンター 木工作業室他
点検日付	2018-07-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：41個，問題あり：1個		
棟番号	0375-000	棟名称	犬山里山学センター 犬山里山学センター
点検日付	2019-12-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：2個		
棟番号	0376-000	棟名称	環境保全ボランティアセンター 木工作業室他
点検日付	2019-12-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：15個，問題あり：0個		
棟番号	0375-000	棟名称	犬山里山学センター 犬山里山学センター
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：2個		
棟番号	0375-000	棟名称	犬山里山学センター 犬山里山学センター
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：5個，問題あり：0個		
棟番号	0376-000	棟名称	環境保全ボランティアセンター 木工作業室他
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：4個，問題あり：0個		
棟番号	0375-000	棟名称	犬山里山学センター 犬山里山学センター
点検日付	2022-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：23個，問題あり：0個		
棟番号	0376-000	棟名称	環境保全ボランティアセンター 木工作業室他
点検日付	2022-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		
棟番号	0375-000	棟名称	犬山里山学センター 犬山里山学センター
点検日付	2024-01-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：17個，問題あり：0個		
棟番号	0376-000	棟名称	環境保全ボランティアセンター 木工作業室他
点検日付	2024-01-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：13個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2015/10/23 - 2015/11/10	その他	犬山里山学センターし尿浄化槽モーターベルト取替	3
2016/02/24 - 2016/02/29	その他	犬山里山学センターセンサーライト取替修繕	26
2016/10/03 - 2016/10/31	その他	犬山里山学センター男子トイレ修繕	72
2016/10/24 - 2016/11/10	その他	犬山里山学センターし尿浄化槽モーターベルト取替	3
2017/08/03 - 2017/08/31	その他	犬山里山学センター空調機器更新工事	1,350
2017/09/05 - 2017/09/29	その他	環境保全ボランティアセンタートイレ照明器具修繕	20
2017/10/16 - 2017/10/31	その他	犬山里山学センターし尿浄化槽モーターベルト取替	3
2018/01/24 - 2018/02/28	その他	犬山里山学センター屋外トイレ配管修繕	21
2018/02/15 - 2018/03/16	その他	犬山里山学センター外壁等修繕	961
2018/03/23 - 2018/03/31	その他	犬山里山学センター学習室照明器具修繕	367
2018/03/27 - 2018/03/30	その他	犬山里山学センター窓ガラス飛散防止修繕	298
2018/05/21 - 2018/08/10	その他	犬山里山学センター学習室ガラス取替修繕	198
2019/03/14 - 2019/03/29	その他	犬山里山学センター火災報知器センサー取替修繕	178
2020/09/11 - 2020/09/11	その他	し尿浄化槽モーターベルト取替	3
2020/12/11 - 2020/12/11	その他	男子トイレ排水管修繕	7
2021/02/05 - 2021/02/05	その他	屋外コンセント取替	9
2021/02/11 - 2022/03/17	その他	倉庫扉修繕	174
2021/02/20 - 2021/02/20	その他	外部給水管修繕	17
2021/03/24 - 2021/03/24	その他	駐車場舗装修繕	50
2023/01/27 - 2023/01/27	その他	事務室・出入口木製扉・建具修繕	22
2023/02/15 - 2023/02/15	その他	ブロワー取換修繕	51
2023/06/15 - 2023/06/30	その他	犬山里山学センター学習室フロアコンセント固定修繕	3
2024/01/18 - 2024/10/25	その他	犬山里山学センター剥製作業室流し台等漏水修繕	44