

施設カルテ

施設 0116:わん丸リサイクル小屋

所属 450100:環境課

2024年実績

住所 愛知県犬山市上坂町四丁目22

用途 その他行政系施設

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0116
施設名称	わん丸リサイクル小屋
施設分類	その他行政系施設
建物の延床面積合計	131.95㎡
土地の保有敷地面積合計	844.05㎡

■所管

—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	—	—	—	—	未
---	---	---	---	---	---	---


■備考

--

■簡易施設評価

(評価日: 2026/02/16)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.82点
		利用者視点	1.18点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	B	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	D 【要対応】	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0373-000	わん丸リサイクル小屋 倉庫	1989年	34	-3	131.95	木造		不要

■施設運営情報

職員数	2人
うち、非常勤、臨時・委託人用	2人


■施設内保有スペース

入居戸数	0室
空室数	0室
駐車台数	15台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	*
運営時間(1日)(①)	3.0時間
年間運営日数(②)	12日
稼働率(①×②/(24×365))	0.41%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	21千円
工事費	0千円
修繕費	0千円
委託費	0千円
人件費	0千円
その他経費	0千円
支出合計	21千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0373-000	わん丸リサイクル小屋 倉庫	16,732

■点検報告

棟番号	0373-000	棟名称	わん丸リサイクル小屋 倉庫
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレ- ート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：1個		
棟番号	0373-000	棟名称	わん丸リサイクル小屋 倉庫
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ- ート1
点検結果	問題なし：14個，問題あり：1個		
棟番号	0373-000	棟名称	わん丸リサイクル小屋 倉庫
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ- ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0373-000	棟名称	わん丸リサイクル小屋 倉庫
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ- ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0373-000	棟名称	わん丸リサイクル小屋 倉庫
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ- ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0373-000	棟名称	わん丸リサイクル小屋 倉庫
点検日付	2024-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ- ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		
棟番号	0373-000	棟名称	わん丸リサイクル小屋 倉庫
点検日付	2025-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ- ート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			