

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0017
施設名称	楽田東子ども未来園
施設分類	保育所
建物の延床面積合計	971.88㎡
土地の保有敷地面積合計	3,989.45㎡

備考

1階
指定避難所
投票所

簡易施設評価

(評価日：2025/01/20)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.88点
		利用者視点	0.34点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	C	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	A	

建物一覧


棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0299-000	楽田東子ども未来園 園舎	1975年	34	-16	971.88	鉄骨造		済

所管

—	—	福	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

利用

—	—	特	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---



■施設運営情報

職員数	14人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人


■施設内保有スペース

入居戸数	0室
空室数	0室
駐車台数	0台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	12,720人
運営時間(1日)(①)	11.0時間
年間運営日数(②)	240日
稼働率(①×②/(24×365))	30.14%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	6,549千円
工事費	2,346千円
修繕費	104千円
委託費	13,495千円
人件費	54,407千円
その他経費	6千円
支出合計	76,909千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0299-000	楽田東子ども未来園 園舎	103,170

■点検報告

棟番号	0299-000	棟名称	楽田東子ども未来園 園舎
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：28個，問題あり：0個		
棟番号	0299-000	棟名称	楽田東子ども未来園 園舎
点検日付		点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：27個，問題あり：0個		
棟番号	0299-000	棟名称	楽田東子ども未来園 園舎
点検日付	2021-03-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：27個，問題あり：0個		
棟番号	0299-000	棟名称	楽田東子ども未来園 園舎
点検日付	2021-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：28個，問題あり：0個		
棟番号	0299-000	棟名称	楽田東子ども未来園 園舎
点検日付	2022-11-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：28個，問題あり：0個		
棟番号	0299-000	棟名称	楽田東子ども未来園 園舎
点検日付	2023-11-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：23個，問題あり：5個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2009/06/26 - 2009/12/22	大規模改修	大規模改修工事	65,376