

施設カルテ

施設 0013: 楽田西子ども未来園

所属 430600: 子ども未来課

2024年実績

住所 愛知県犬山市字ニタ田16

用途 保育所

複合区分 単独

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0013
施設名称	楽田西子ども未来園
施設分類	保育所
建物の延床面積合計	995.31㎡
土地の保有敷地面積合計	3,530.73㎡

所管


—	—	福	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

利用

—	—	特	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

備考

1階 福祉避難所 投票所



簡易施設評価

(評価日: 2026/02/25)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.88点
		利用者視点	0.82点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	C	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	C	

建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0298-000	楽田西子ども未来園 園舎	1973年	34	-19	995.31	鉄骨造		済

■施設運営情報

職員数	29人
うち、非常勤、臨時・委託人用	17人


■施設内保有スペース

入居戸数	0室
空室数	0室
駐車台数	10台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	26,280人
運営時間(1日)(①)	12.0時間
年間運営日数(②)	292日
稼働率(①×②/(24×365))	40.0%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	4,728千円
工事費	0千円
修繕費	1,387千円
委託費	20,045千円
人件費	102,726千円
その他経費	0千円
支出合計	128,886千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0298-000	楽田西子ども未来園 園舎	71,320

■点検報告

棟番号	0298-000	棟名称	楽田西子ども未来園 園舎
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 28個, 問題あり: 0個		
棟番号	0298-000	棟名称	楽田西子ども未来園 園舎
点検日付		点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 28個, 問題あり: 0個		
棟番号	0298-000	棟名称	楽田西子ども未来園 園舎
点検日付	2021-03-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 28個, 問題あり: 0個		
棟番号	0298-000	棟名称	楽田西子ども未来園 園舎
点検日付	2021-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 28個, 問題あり: 0個		
棟番号	0298-000	棟名称	楽田西子ども未来園 園舎
点検日付	2022-11-14	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 28個, 問題あり: 0個		
棟番号	0298-000	棟名称	楽田西子ども未来園 園舎
点検日付	2023-11-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 23個, 問題あり: 5個		
棟番号	0298-000	棟名称	楽田西子ども未来園 園舎
点検日付	2024-11-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 28個, 問題あり: 0個		

【主な修繕・改修費用(千円)】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2008/10/15 - 2009/03/16	大規模改修	耐震補強工事	109,935
2023/12/22 - 2024/03/09	その他	未満児室改修工事	6,930