

施設カルテ

2023年実績

施設0005:楽田出張所

住所愛知県犬山市字外屋敷59-1

所属420200:市民課

用途支所

複合区分併設

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0005
施設名称	楽田出張所
施設分類	支所
建物の延床面積合計	72.92㎡
土地の保有敷地面積合計	4,982.89㎡

所管

行政	—	—	—	—	—	—
----	---	---	---	---	---	---

利用

サ	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


備考

楽田ふれあいセンター併設

簡易施設評価

(評価日：2025/01/23)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.34点
		利用者視点	1点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	C	



建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0025-000	楽田出張所 事務所	2023年	50	48	72.92	鉄筋コンクリート		済

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人用	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	76台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	8,099人
運営時間(1日)(①)	8.0時間
年間運営日数(②)	242日
稼働率(①×②/(24×365))	22.1%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	358千円
工事費	41,453千円
修繕費	0千円
委託費	1,634千円
人件費	4,776千円
その他経費	0千円
支出合計	48,222千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0025-000	楽田出張所 事務所	41,453

■点検報告

棟番号	0025-000	棟名称	楽田出張所 事務所
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：19個，問題あり：5個		
棟番号	0025-000	棟名称	楽田出張所 事務所
点検日付	2020-03-25	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：27個，問題あり：0個		
棟番号	0025-000	棟名称	楽田出張所 事務所
点検日付	2020-12-09	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：24個，問題あり：2個		
棟番号	0025-000	棟名称	楽田出張所 事務所
点検日付	2022-01-07	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：23個，問題あり：4個		
棟番号	0025-000	棟名称	楽田出張所 事務所
点検日付	2023-01-05	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：24個，問題あり：4個		
棟番号	0025-000	棟名称	楽田出張所 事務所
点検日付	2024-03-11	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：20個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2022/07/29 - 2023/05/31	新規整備	楽田出張所整備工事	41,453