

施設カルテ

施設 0038: 楽田老人福祉センター

所属 430200: 高齢者支援課

2022年実績

住所 愛知県犬山市字横町216-6

用途 老人福祉センター 複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0038
施設名称	楽田老人福祉センター
施設分類	老人福祉センター
建物の延床面積合計	190.8㎡
土地の保有敷地面積合計	330.0㎡

■所管

—	—	福	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	活	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

休館日：月曜日、年末年始

■簡易施設評価

(評価日：2024/01/24)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.64点
		利用者視点	0.58点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	B	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0335-000	楽田老人福祉センター 老人福祉センタ	1982年	50	8	190.8	鉄筋コンクリート		不要

■施設運営情報

職員数	1人
うち、非常勤、臨時・委託人用	1人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	9台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	3,845人
運営時間(1日)(①)	8.0時間
年間運営日数(②)	307日
稼働率(①×②/(24×365))	28.04%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	499千円
工事費	1,175千円
修繕費	163千円
委託費	1,813千円
人件費	0千円
その他経費	0千円
支出合計	3,652千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0335-000	楽田老人福祉センター 老人福祉センター	43,413

■点検報告

棟番号	0335-000	棟名称	楽田老人福祉センター 老人福祉センター
点検日付	2018-07-11	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 25個, 問題あり: 2個		
棟番号	0335-000	棟名称	楽田老人福祉センター 老人福祉センター
点検日付	2019-06-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 26個, 問題あり: 1個		
棟番号	0335-000	棟名称	楽田老人福祉センター 老人福祉センター
点検日付	2020-09-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 26個, 問題あり: 1個		
棟番号	0335-000	棟名称	楽田老人福祉センター 老人福祉センター
点検日付	2021-06-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 28個, 問題あり: 0個		
棟番号	0335-000	棟名称	楽田老人福祉センター 老人福祉センター
点検日付	2022-06-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 26個, 問題あり: 1個		

【主な修繕・改修費用(千円)】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2022/12/27 - 2024/03/24	その他	楽田老人福祉センター外壁改修工事	1,087