

施設写真

地図



施設基本情報

|             |            |
|-------------|------------|
| 施設コード       | 0120       |
| 施設名称        | 羽黒東部作業所    |
| 施設分類        | 生きがい活動センター |
| 建物の延床面積合計   | 64.8㎡      |
| 土地の保有敷地面積合計 | 2,673.0㎡   |

所管

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 福 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|

利用

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 活 | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|


備考

|                              |
|------------------------------|
| 東ふれあいセンター併設<br>休館日：土日祝日、年末年始 |
|------------------------------|

簡易施設評価

(評価日：2025/01/20)

|        |       |        |      |
|--------|-------|--------|------|
| 整備の方向性 | 維持継続  | 管理者視点  | 0.7点 |
|        |       | 利用者視点  | 1点   |
| 建物劣化度  | 建物管理度 | 運用管理度  |      |
| A      | B     | A      |      |
| 設備管理度  | 立地環境度 | 施設活用度  |      |
| A      | A     | D【要対応】 |      |



建物一覧

| 棟番号      | 棟名称     | 建築年   | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 構造  | 耐震性能 |    |
|----------|---------|-------|------|------|---------|-----|------|----|
|          |         |       |      |      |         |     | 診断   | 補強 |
| 0325-000 | 羽黒東部作業所 | 1986年 | 38   | -1   | 64.8    | 鉄骨造 |      | 不要 |

## ■施設運営情報

|                |   |
|----------------|---|
| 職員数            | * |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | * |


## ■施設内保有スペース

|      |    |
|------|----|
| 入居戸数 | *  |
| 空室数  | *  |
| 駐車台数 | 2台 |

## ■施設利用・稼働状況

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 延べ利用者数            | 260人  |
| 運営時間(1日)(①)       | 8.0時間 |
| 年間運営日数(②)         | 44日   |
| 稼働率(①×②/(24×365)) | 4.02% |

【稼働率(%)】




## ■収入支出情報

|          |     |
|----------|-----|
| 使用料及び手数料 | 0千円 |
| その他収入    | 0千円 |
| 収入合計     | 0千円 |

|       |     |
|-------|-----|
| 財産購入費 | 0千円 |
| 物件費   | 1千円 |
| 工事費   | 0千円 |
| 修繕費   | 0千円 |
| 委託費   | 6千円 |
| 人件費   | 0千円 |
| その他経費 | 0千円 |
| 支出合計  | 8千円 |

【支出+収入(千円)】




## ■財産情報

| 棟番号      | 棟名称     | 取得価格(千円) |
|----------|---------|----------|
| 0325-000 | 羽黒東部作業所 | 7,689    |

## ■点検報告

|      |                     |      |                |
|------|---------------------|------|----------------|
| 棟番号  | 0325-000            | 棟名称  | 羽黒東部作業所        |
| 点検日付 | 2021-11-10          | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし: 19個, 問題あり: 0個 |      |                |
| 棟番号  | 0325-000            | 棟名称  | 羽黒東部作業所        |
| 点検日付 | 2022-06-30          | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし: 27個, 問題あり: 0個 |      |                |
| 棟番号  | 0325-000            | 棟名称  | 羽黒東部作業所        |
| 点検日付 | 2023-10-26          | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし: 18個, 問題あり: 0個 |      |                |

【主な修繕・改修費用(千円)】



## ■大規模修繕・改修工事履歴

| 実施期間               | 工事種別 | 工事名 | 工事費(千円) |
|--------------------|------|-----|---------|
| 大規模修繕・改修工事情報がありません |      |     |         |