

施設カルテ

施設 0033:五郎丸老人憩の家

所属 430200:高齢者支援課

2024年実績

住所 愛知県犬山市大字五郎丸字新田組67

用途 老人憩いの家

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0033
施設名称	五郎丸老人憩の家
施設分類	老人憩いの家
建物の延床面積合計	192.7㎡
土地の保有敷地面積合計	748.0㎡

■所管

—	—	福	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	活	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

休館日：月曜日、年末年始  
指定避難所

■簡易施設評価

(評価日：2026/02/16)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.7点
		利用者視点	0.52点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	B	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0322-000	五郎丸老人憩の家 老人福祉センター	1992年	31	-3	192.7	鉄骨造		不要

■施設運営情報

職員数	1人
うち、非常勤、臨時・委託人用	1人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	3台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	2,607人
運営時間(1日)(①)	8.0時間
年間運営日数(②)	306日
稼働率(①×②/(24×365))	27.95%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	61千円
その他収入	0千円
収入合計	61千円

財産購入費	0千円
物件費	259千円
工事費	0千円
修繕費	121千円
委託費	1,164千円
人件費	0千円
その他経費	0千円
支出合計	1,544千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0322-000	五郎丸老人憩の家 老人福祉センター	42,010

■点検報告

棟番号	0322-000	棟名称	五郎丸老人憩の家 老人福祉センター
点検日付	2018-07-11	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：26個，問題あり：1個		
棟番号	0322-000	棟名称	五郎丸老人憩の家 老人福祉センター
点検日付	2019-06-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：26個，問題あり：1個		
棟番号	0322-000	棟名称	五郎丸老人憩の家 老人福祉センター
点検日付	2020-09-27	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：27個，問題あり：1個		
棟番号	0322-000	棟名称	五郎丸老人憩の家 老人福祉センター
点検日付	2021-06-27	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：28個，問題あり：0個		
棟番号	0322-000	棟名称	五郎丸老人憩の家 老人福祉センター
点検日付	2022-06-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：27個，問題あり：0個		
棟番号	0322-000	棟名称	五郎丸老人憩の家 老人福祉センター
点検日付	2023-06-22	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：26個，問題あり：0個		
棟番号	0322-000	棟名称	五郎丸老人憩の家 老人福祉センター
点検日付	2024-05-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：26個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			