

施設カルテ

施設 0049:保健センター

所属 430400:健康推進課

2024年実績

住所 愛知県犬山市松本町1丁目121

用途 保健所

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0049
施設名称	保健センター
施設分類	保健所
建物の延床面積合計	1,256.83㎡
土地の保有敷地面積合計	1,974.71㎡

■備考

2階
 国庫補助金 31,733,000円、県補助金 31,733,000円、起債 94,400,000円

■簡易施設評価

(評価日: 2026/02/13)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	1.25点
		利用者視点	1.35点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	D【要対応】	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
C	A	C	

■建物一覧


棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0345-000	保健センター 自転車置場	1985年	31	-10	38.52	鉄骨造		
0344-000	保健センター	1985年	38	-3	1,218.31	鉄筋コンクリート		不要

■所管

-	-	福	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

■利用

サ	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---



■施設運営情報

職員数	20人
うち、非常勤、臨時・委託人用	7人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	23台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	6,420人
運営時間(1日)(①)	8.75時間
年間運営日数(②)	245日
稼働率(①×②/(24×365))	24.47%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	75千円
収入合計	75千円

財産購入費	0千円
物件費	3,290千円
工事費	0千円
修繕費	376千円
委託費	2,305千円
人件費	2,239千円
その他経費	849千円
支出合計	9,061千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0345-000	保健センター 自転車置場	1,990
0344-000	保健センター	306,434

■点検報告

棟番号	0344-000	棟名称	保健センター 保健所
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 20個, 問題あり: 6個		
棟番号	0345-000	棟名称	保健センター 自転車置場
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 1個, 問題あり: 0個		
棟番号	0344-000	棟名称	保健センター 保健所
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 29個, 問題あり: 4個		
棟番号	0345-000	棟名称	保健センター 自転車置場
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 3個, 問題あり: 0個		
棟番号	0344-000	棟名称	保健センター 保健所
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 27個, 問題あり: 4個		
棟番号	0345-000	棟名称	保健センター 自転車置場
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 3個, 問題あり: 0個		
棟番号	0344-000	棟名称	保健センター 保健所
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 27個, 問題あり: 4個		
棟番号	0345-000	棟名称	保健センター 自転車置場
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 3個, 問題あり: 0個		
棟番号	0344-000	棟名称	保健センター 保健所
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 27個, 問題あり: 3個		
棟番号	0345-000	棟名称	保健センター 自転車置場
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 3個, 問題あり: 0個		
棟番号	0344-000	棟名称	保健センター 保健所
点検日付	2024-03-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 27個, 問題あり: 3個		
棟番号	0345-000	棟名称	保健センター 自転車置場
点検日付	2024-03-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 3個, 問題あり: 0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0344-000	棟名称	保健センター
点検日付	2025-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：27個，問題あり：3個		

棟番号	0345-000	棟名称	保健センター 自転車置場
点検日付	2025-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：3個，問題あり：0個		

■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2003/11/14 - 2003/12/10	その他	屋根防水工事	5,439
2013/06/14 - 2013/07/20	その他	空調設備改修工事（空調機本体総入れ替え）	9,030