

施設カルテ

施設 0050:休日急病診療所

所属 430400:健康推進課

2023年実績

住所 愛知県犬山市五郎丸東1丁目70

用途 診療所

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0050
施設名称	休日急病診療所
施設分類	診療所
建物の延床面積合計	508.22㎡
土地の保有敷地面積合計	2,656.0㎡

■所管

-	-	福	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

■利用

サ	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---


■備考

階数：2階

■簡易施設評価

(評価日：2025/02/07)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.73点
		利用者視点	1点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
B	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	D 【要対応】	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0347-000	休日急病診療所 自転車置場他	1981年	31	-13	20.79	鉄骨造		
0346-000	休日急病診療所 診療所	1981年	38	-6	487.43	鉄筋コンクリート		済

■施設運営情報

職員数	8人
うち、非常勤、臨時・委託人用	8人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	35台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	995人
運営時間(1日)(①)	7.0時間
年間運営日数(②)	71日
稼働率(①×②/(24×365))	5.67%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	13,073千円
その他収入	211千円
収入合計	13,284千円

財産購入費	0千円
物件費	3,044千円
工事費	0千円
修繕費	507千円
委託費	37,192千円
人件費	2,988千円
その他経費	0千円
支出合計	43,733千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0347-000	休日急病診療所 自転車置場他	1,897
0346-000	休日急病診療所 診療所	102,240

■点検報告

棟番号	0346-000	棟名称	休日急病診療所 診療所
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：11個		
棟番号	0347-000	棟名称	休日急病診療所 自転車置場他
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：2個		
棟番号	0346-000	棟名称	休日急病診療所 診療所
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：19個，問題あり：14個		
棟番号	0347-000	棟名称	休日急病診療所 自転車置場他
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：9個，問題あり：1個		
棟番号	0346-000	棟名称	休日急病診療所 診療所
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：19個，問題あり：14個		
棟番号	0346-000	棟名称	休日急病診療所 診療所
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：18個，問題あり：14個		
棟番号	0346-000	棟名称	休日急病診療所 診療所
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：17個，問題あり：15個		
棟番号	0347-000	棟名称	休日急病診療所 自転車置場他
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0346-000	棟名称	休日急病診療所 診療所
点検日付	2024-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：10個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2008/01/24 - 2008/03/14	大規模改修	犬山市休日急病診療所外壁・内装・空調等修繕	17,100