

施設カルテ

施設 0061:犬山南地区学習等供用施設

所属 460200:文化スポーツ課

2022年実績


住所 愛知県犬山市大字犬山字南古券205-1

用途 社会教育センター 複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|--------------|
| 施設コード | 0061 |
| 施設名称 | 犬山南地区学習等供用施設 |
| 施設分類 | 社会教育センター |
| 建物の延床面積合計 | 548.96㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 892.5㎡ |

■所管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 教 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|

■利用

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サ | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|


■備考

| |
|--|
| |
|--|

■簡易施設評価

(評価日: 2024/01/26)

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 整備の方向性 | 維持継続 | 管理者視点 | 0.88点 |
| | | 利用者視点 | 0.64点 |
| 建物劣化度 | 建物管理度 | 運用管理度 | |
| A | B | B | |
| 設備管理度 | 立地環境度 | 施設活用度 | |
| A | A | B | |



■建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 耐震性能 | |
|----------|----------------------|-------|------|------|----------|----------|------|----|
| | | | | | | | 診断 | 補強 |
| 0391-000 | 犬山南地区学習等供用施設 学習等供用施設 | 1984年 | 38 | -2 | 548.96 | 鉄筋コンクリート | | 不要 |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 1人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 1人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | * |
| 空室数 | * |
| 駐車台数 | 10台 |

■施設利用・稼働状況

| | |
|--------------------|--------|
| 延べ利用者数 | 8,823人 |
| 運営時間(1日) (①) | 8.0時間 |
| 年間運営日数 (②) | 307日 |
| 稼働率 (①×②/(24×365)) | 28.04% |

【稼働率 (%)】




■収入支出情報

| | |
|----------|-----|
| 使用料及び手数料 | 0千円 |
| その他収入 | 0千円 |
| 収入合計 | 0千円 |

| | |
|-------|---------|
| 財産購入費 | 0千円 |
| 物件費 | 1,525千円 |
| 工事費 | 0千円 |
| 修繕費 | 297千円 |
| 委託費 | 3,420千円 |
| 人件費 | 1,513千円 |
| その他経費 | 0千円 |
| 支出合計 | 6,756千円 |

【支出+収入 (千円)】




■財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) |
|----------|----------------------|-----------|
| 0391-000 | 犬山南地区学習等供用施設 学習等供用施設 | 118,690 |

■点検報告

| | | | |
|------|---------------------|------|----------------------|
| 棟番号 | 0391-000 | 棟名称 | 犬山南地区学習等供用施設 学習等供用施設 |
| 点検日付 | 2018-04-02 | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし: 23個, 問題あり: 0個 | | |
| 棟番号 | 0391-000 | 棟名称 | 犬山南地区学習等供用施設 学習等供用施設 |
| 点検日付 | 2019-12-01 | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし: 21個, 問題あり: 3個 | | |
| 棟番号 | 0391-000 | 棟名称 | 犬山南地区学習等供用施設 学習等供用施設 |
| 点検日付 | 2020-12-01 | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし: 20個, 問題あり: 1個 | | |
| 棟番号 | 0391-000 | 棟名称 | 犬山南地区学習等供用施設 学習等供用施設 |
| 点検日付 | 2022-03-31 | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし: 23個, 問題あり: 1個 | | |
| 棟番号 | 0391-000 | 棟名称 | 犬山南地区学習等供用施設 学習等供用施設 |
| 点検日付 | 2023-03-31 | 点検名称 | チェックシートテンプレート1 |
| 点検結果 | 問題なし: 23個, 問題あり: 1個 | | |

【主な修繕・改修費用 (千円)】



■大規模修繕・改修工事履歴

| 実施期間 | 工事種別 | 工事名 | 工事費(千円) |
|--------------------|------|-----|---------|
| 大規模修繕・改修工事情報がありません | | | |