

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0068
施設名称	南部公民館
施設分類	公民館
建物の延床面積合計	2,331.87㎡
土地の保有敷地面積合計	20,187.93㎡

■所管

—	教	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	活	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

--

■簡易施設評価

(評価日: 2026/03/12)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	1.3点
		利用者視点	0.4点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	C	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	A	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0397-000	南部公民館 公民館	1984年	50	8	2,331.87	鉄骨鉄筋コンクリート		不要

■施設運営情報

職員数	17人
うち、非常勤、臨時・委託人用	15人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	350台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	49,742人
運営時間(1日)(①)	12.5時間
年間運営日数(②)	288日
稼働率(①×②/(24×365))	41.1%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	4,434千円
その他収入	3,134千円
収入合計	7,568千円

財産購入費	0千円
物件費	10,250千円
工事費	286千円
修繕費	2,520千円
委託費	21,241千円
人件費	17,803千円
その他経費	1,296千円
支出合計	53,396千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0397-000	南部公民館 公民館	928,490

■点検報告

棟番号	0397-000	棟名称	南部公民館 公民館
点検日付	2019-02-26	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：9個		
棟番号	0397-000	棟名称	南部公民館 公民館
点検日付	2021-12-15	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：38個，問題あり：4個		
棟番号	0397-000	棟名称	南部公民館 公民館
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：36個，問題あり：5個		
棟番号	0397-000	棟名称	南部公民館 公民館
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：14個		
棟番号	0397-000	棟名称	南部公民館 公民館
点検日付	2024-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：38個，問題あり：3個		
棟番号	0397-000	棟名称	南部公民館 公民館
点検日付	2025-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：39個，問題あり：3個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			