

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0066	
施設名称	塔野地公民館	
施設分類	公民館	
建物の延床面積合計		428.9㎡
土地の保有敷地面積合計		552.0㎡

■所管

—	教	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	活	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

--

■簡易施設評価

(評価日: 2026/03/12)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.64点
		利用者視点	0.28点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
A	A	A	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0401-000	塔野地公民館 公民館	1983年	50	7	428.9	鉄筋コンクリート		不要

■施設運営情報

職員数	1人
うち、非常勤、臨時・委託人用	1人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	30台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	9,106人
運営時間(1日)(①)	12.5時間
年間運営日数(②)	307日
稼働率(①×②/(24×365))	43.81%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	115千円
その他収入	0千円
収入合計	115千円

財産購入費	0千円
物件費	790千円
工事費	1,342千円
修繕費	382千円
委託費	2,497千円
人件費	2,985千円
その他経費	0千円
支出合計	7,996千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0401-000	塔野地公民館 公民館	87,487

■点検報告

棟番号	0401-000	棟名称	塔野地公民館 公民館
点検日付	2018-04-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：22個，問題あり：0個		
棟番号	0401-000	棟名称	塔野地公民館 公民館
点検日付	2019-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：24個，問題あり：1個		
棟番号	0401-000	棟名称	塔野地公民館 公民館
点検日付	2020-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：20個，問題あり：0個		
棟番号	0401-000	棟名称	塔野地公民館 公民館
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：24個，問題あり：0個		
棟番号	0401-000	棟名称	塔野地公民館 公民館
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：24個，問題あり：0個		
棟番号	0401-000	棟名称	塔野地公民館 公民館
点検日付	2024-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：21個，問題あり：2個		
棟番号	0401-000	棟名称	塔野地公民館 公民館
点検日付	2025-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
2011/06/03 - 2011/08/10	大規模改修	塔野地公民館屋根防水改修工事	3,990
2024/06/18 - 2024/08/30	その他	塔野地公民館トイレ改修工事	1,342