

施設カルテ

施設 0107:秋葉下市営住宅

所属 440100:都市計画課


2022年実績

住所 愛知県犬山市大字犬山字北笠屋31


用途 公営住宅

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0107
施設名称	秋葉下市営住宅
施設分類	公営住宅
建物の延床面積合計	185.66㎡
土地の保有敷地面積合計	1,060.0㎡

■所管

—	—	—	建	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	—	居	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


■備考

--	--

■簡易施設評価

(評価日: 2024/01/26)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	1.42点
		利用者視点	0.88点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
D【要対応】	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	C	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0197-000	秋葉下市営住宅 住宅 乙5号	1951年	22	-51	34.87	木造		
0196-000	秋葉下市営住宅 住宅 乙3号	1951年	22	-51	34.87	木造		
0195-000	秋葉下市営住宅 住宅 甲4号	1951年	22	-51	28.98	木造		
0194-000	秋葉下市営住宅 住宅 甲3号	1951年	22	-51	28.98	木造		
0193-000	秋葉下市営住宅 住宅 甲2号	1951年	22	-51	28.98	木造		
0192-000	秋葉下市営住宅 住宅 甲1号	1951年	22	-51	28.98	木造		

■施設運営情報

職員数		*
うち、非常勤、臨時・委託人用		*


■施設内保有スペース

入居戸数	5室
空室数	1室
駐車台数	5台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	9人
運営時間(1日) (①)	24.0時間
年間運営日数 (②)	365日
稼働率 (①×②)/(24×365)	100.0%

【稼働率 (%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	376千円
その他収入	0千円
収入合計	376千円

財産購入費	0千円
物件費	6千円
工事費	0千円
修繕費	363千円
委託費	19千円
人件費	117千円
その他経費	0千円
支出合計	506千円

【支出+収入 (千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円)
0197-000	秋葉下市営住宅 住宅 乙5号	4,677
0196-000	秋葉下市営住宅 住宅 乙3号	4,677
0195-000	秋葉下市営住宅 住宅 甲4号	3,887
0194-000	秋葉下市営住宅 住宅 甲3号	3,887
0193-000	秋葉下市営住宅 住宅 甲2号	3,887
0192-000	秋葉下市営住宅 住宅 甲1号	3,887

■点検報告

棟番号	0192-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲1号
点検日付	2019-03-29	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0193-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲2号
点検日付	2019-03-29	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0194-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲3号
点検日付	2019-03-29	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0195-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲4号
点検日付	2019-03-29	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0196-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 乙3号
点検日付	2019-03-29	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0197-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 乙5号
点検日付	2019-03-29	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0192-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲1号
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0193-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲2号
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0194-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲3号
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0195-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲4号
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0196-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 乙3号
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		
棟番号	0197-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 乙5号
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0192-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲1号
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0193-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲2号
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0194-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲3号
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0195-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲4号
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0196-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 乙3号
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0197-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 乙5号
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0192-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲1号
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0193-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲2号
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0194-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲3号
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0195-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 甲4号
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0196-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 乙3号
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0197-000	棟名称	秋葉下市営住宅 住宅 乙5号
点検日付	2023-03-31	点検名称	チェックシートテンプレ ート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			