

施設カルテ

2023年実績

施設 0025: 楽田児童センター
住所 愛知県犬山市字裏之門55-1

所属 460400: 子ども未来課
用途 児童館・児童センター、こどもの家 複合区分 単独

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0025
施設名称	楽田児童センター
施設分類	児童館・児童センター、こどもの家
建物の延床面積合計	791.35㎡
土地の保有敷地面積合計	1,107.68㎡

所管

—	—	福	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

利用

—	活	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

備考

--


簡易施設評価

(評価日: 2025/01/30)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.34点
		利用者視点	0.64点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	B	

建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0473-000	楽田児童センター 児童センター	2013年	31	19	791.35	鉄骨造		不要



■施設運営情報

職員数	3人
うち、非常勤、臨時・委託人用	2人


■施設内保有スペース

入居戸数	0室
空室数	0室
駐車台数	8台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	9,416人
運営時間(1日)(①)	9.0時間
年間運営日数(②)	237日
稼働率(①×②/(24×365))	24.35%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	1,913千円
工事費	99千円
修繕費	117千円
委託費	1,060千円
人件費	12,810千円
その他経費	4千円
支出合計	16,005千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0473-000	楽田児童センター 児童センター	134,909

■点検報告

棟番号	0473-000	棟名称	楽田児童センター 楽田児童センター
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：39個，問題あり：0個		
棟番号	0473-000	棟名称	楽田児童センター 楽田児童センター
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：37個，問題あり：0個		
棟番号	0473-000	棟名称	楽田児童センター 楽田児童センター
点検日付	2020-12-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0473-000	棟名称	楽田児童センター 楽田児童センター
点検日付	2021-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0473-000	棟名称	楽田児童センター 児童センター
点検日付	2022-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：34個，問題あり：0個		
棟番号	0473-000	棟名称	楽田児童センター 児童センター
点検日付	2023-07-17	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：2個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			