

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0023
施設名称	東児童センター
施設分類	児童館・児童センター、こどもの家
建物の延床面積合計	378.8㎡
土地の保有敷地面積合計	2,000.0㎡

所管

—	—	福	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

利用

—	活	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

備考

--


簡易施設評価

(評価日：2025/01/30)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.52点
		利用者視点	1点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	C	

建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0314-000	東児童センター 児童センター	1993年	38	6	378.8	鉄筋コンクリート		不要



■施設運営情報

職員数	4人
うち、非常勤、臨時・委託人用	3人


■施設内保有スペース

入居戸数	0室
空室数	0室
駐車台数	17台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	13,546人
運営時間(1日)(①)	9.0時間
年間運営日数(②)	248日
稼働率(①×②/(24×365))	25.48%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

財産購入費	0千円
物件費	784千円
工事費	1,864千円
修繕費	423千円
委託費	707千円
人件費	18,151千円
その他経費	4千円
支出合計	21,935千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0314-000	東児童センター 児童センター	76,050

■点検報告

棟番号	0314-000	棟名称	東児童センター 児童センター
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0314-000	棟名称	東児童センター 児童センター
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：36個，問題あり：0個		
棟番号	0314-000	棟名称	東児童センター 児童センター
点検日付	2020-12-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		
棟番号	0314-000	棟名称	東児童センター 児童センター
点検日付	2021-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：29個，問題あり：0個		
棟番号	0314-000	棟名称	東児童センター 児童センター
点検日付	2022-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：29個，問題あり：0個		
棟番号	0314-000	棟名称	東児童センター 児童センター
点検日付	2023-10-29	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：27個，問題あり：2個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			