

施設カルテ

施設 0019:城東児童センター

所属 430500:子育て支援課

2024年実績

住所 愛知県犬山市大宇塔野地字中ノ切1-1

用途 児童館・児童センター、こどもの家 複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	0019
施設名称	城東児童センター
施設分類	児童館・児童センター、こどもの家
建物の延床面積合計	299.29㎡
土地の保有敷地面積合計	1,373.0㎡

■所管

-	-	福	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

■利用

-	活	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---


■備考

施設基本情報の敷地面積は、すべて借地。

■簡易施設評価

(評価日: 2026/02/25)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.88点
		利用者視点	0.82点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	B	



■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0315-000	城東児童センター 児童センター	1980年	38	-8	299.29	鉄筋コンクリート		不要

■施設運営情報

職員数	3人
うち、非常勤、臨時・委託人用	2人


■施設内保有スペース

入居戸数	0室
空室数	0室
駐車台数	10台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	2,571人
運営時間(1日)(①)	9.0時間
年間運営日数(②)	291日
稼働率(①×②/(24×365))	29.9%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	1千円
その他収入	43千円
収入合計	44千円

財産購入費	0千円
物件費	2,751千円
工事費	1,507千円
修繕費	0千円
委託費	850千円
人件費	13,682千円
その他経費	4千円
支出合計	18,794千円

【支出+収入(千円)】




■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0315-000	城東児童センター 児童センター	51,910

■点検報告

棟番号	0315-000	棟名称	城東児童センター 児童センター
点検日付	2018-11-30	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 2個, 問題あり: 0個		
棟番号	0315-000	棟名称	城東児童センター 児童センター
点検日付	2019-12-02	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 36個, 問題あり: 0個		
棟番号	0315-000	棟名称	城東児童センター 児童センター
点検日付	2020-12-24	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 31個, 問題あり: 0個		
棟番号	0315-000	棟名称	城東児童センター 児童センター
点検日付	2021-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 31個, 問題あり: 0個		
棟番号	0315-000	棟名称	城東児童センター 児童センター
点検日付	2022-12-01	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 31個, 問題あり: 0個		
棟番号	0315-000	棟名称	城東児童センター 児童センター
点検日付	2024-03-28	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 29個, 問題あり: 2個		
棟番号	0315-000	棟名称	城東児童センター 児童センター
点検日付	2024-04-10	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし: 27個, 問題あり: 5個		

【主な修繕・改修費用(千円)】



■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			