

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	0115
施設名称	羽黒中央公園
施設分類	市民体育館
建物の延床面積合計	6,701.35㎡
土地の保有敷地面積合計	38,045.3㎡

所管

—	教	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

利用

—	活	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---


備考

--

簡易施設評価

(評価日：2025/02/06)

整備の方向性	維持継続	管理者視点	0.4点
		利用者視点	0.78点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	B	A	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
B	A	B	



建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
0413-000	羽黒中央公園 体育館	2016年	50	41	6,573.88			不要
0412-000	羽黒中央公園 更衣室棟	2016年	47	38	83.5			不要
0411-000	羽黒中央公園 東屋	2016年	38	29	8.41			不要
0410-000	羽黒中央公園 東屋	2016年	38	29	8.41			不要
0409-000	羽黒中央公園 便所	2016年	50	41	27.15			不要

■施設運営情報

職員数	28人
うち、非常勤、臨時・委託人用	28人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	262台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	170,329人
運営時間(1日)(①)	12.0時間
年間運営日数(②)	311日
稼働率(①×②/(24×365))	42.6%

【稼働率(%)】




■収入支出情報

使用料及び手数料	151千円
その他収入	6,384千円
収入合計	6,535千円

財産購入費	0千円
物件費	179千円
工事費	0千円
修繕費	0千円
委託費	105,287千円
人件費	1,628千円
その他経費	0千円
支出合計	107,094千円

【支出+収入(千円)】



■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)
0413-000	羽黒中央公園 体育館	2,831,911
0412-000	羽黒中央公園 更衣室棟	30,045
0411-000	羽黒中央公園 東屋	3,600
0410-000	羽黒中央公園 東屋	3,600
0409-000	羽黒中央公園 便所	18,978

■点検報告

棟番号	0409-000	棟名称	羽黒中央公園 便所
点検日付	2019-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		

棟番号	0410-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2019-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0411-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2019-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：8個，問題あり：0個		

棟番号	0412-000	棟名称	羽黒中央公園 更衣室棟
点検日付	2019-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：32個，問題あり：0個		

棟番号	0413-000	棟名称	羽黒中央公園 体育館
点検日付	2019-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：42個，問題あり：0個		

棟番号	0409-000	棟名称	羽黒中央公園 便所
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：19個，問題あり：0個		

棟番号	0410-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：5個，問題あり：0個		

棟番号	0411-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：5個，問題あり：0個		


棟番号	0412-000	棟名称	羽黒中央公園 更衣室棟
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：25個，問題あり：0個		

棟番号	0413-000	棟名称	羽黒中央公園 体育館
点検日付	2020-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：42個，問題あり：0個		

棟番号	0409-000	棟名称	羽黒中央公園 便所
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：19個，問題あり：0個		

棟番号	0410-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：4個，問題あり：0個		

【主な修繕・改修費用（千円）】



棟番号	0411-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：4個，問題あり：0個		
棟番号	0412-000	棟名称	羽黒中央公園 更衣室棟
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：27個，問題あり：0個		
棟番号	0413-000	棟名称	羽黒中央公園 体育館
点検日付	2021-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：42個，問題あり：0個		
棟番号	0409-000	棟名称	羽黒中央公園 便所
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：30個，問題あり：0個		
棟番号	0410-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		
棟番号	0411-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：12個，問題あり：0個		
棟番号	0412-000	棟名称	羽黒中央公園 更衣室棟
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：31個，問題あり：0個		
棟番号	0413-000	棟名称	羽黒中央公園 体育館
点検日付	2022-03-31	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：42個，問題あり：0個		
棟番号	0413-000	棟名称	羽黒中央公園 体育館
点検日付	2022-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：42個，問題あり：0個		
棟番号	0412-000	棟名称	羽黒中央公園 更衣室棟
点検日付	2022-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：17個，問題あり：0個		
棟番号	0411-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2022-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0410-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2022-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0409-000	棟名称	羽黒中央公園 便所

点検日付	2022-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		
棟番号	0413-000	棟名称	羽黒中央公園 体育館
点検日付	2023-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：40個，問題あり：0個		
棟番号	0412-000	棟名称	羽黒中央公園 更衣室棟
点検日付	2023-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：17個，問題あり：0個		
棟番号	0411-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2023-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0410-000	棟名称	羽黒中央公園 東屋
点検日付	2023-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：2個，問題あり：0個		
棟番号	0409-000	棟名称	羽黒中央公園 便所
点検日付	2023-12-04	点検名称	チェックシートテンプレート1
点検結果	問題なし：10個，問題あり：0個		

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			